

公園番号	公園名	施設名	総合判定	使用可否	ハザード	劣化判定	塗装判定	備考（総括書）
1	上尾丸山公園	大型すべり台－コンクリート（1）	C	不可	3	b	B	安全領域不足 設置面 マット段差・くぼみあり 固い設置面 基礎の露出あり 登行部 ロープ下端部固定不良あり 出発部 腐食傾向ざらつきあり 滑降部 摩耗・破損・補修跡あり ガイドバー設置なし
1	上尾丸山公園	砂場－コンクリート（1）	B	可	2	b	B	安全領域不足 砂場枠 破損あり 砂 砂利あり
1	上尾丸山公園	木製平均台（ステップ・タイヤ付き	C	可	2	c	B	安全領域不足 直接衝突の可能性があるボルト突起あり タイヤ遊具撤去済み 歩行部 内部腐朽・摩耗進行・ボルト緩み・ぐらつき・破損ささくれあり
1	上尾丸山公園	スプリング遊具（ブルドーザー）	C	可	2	c	B	消耗部材の推奨交換サイクル スプリング5～7年（※超過の可能性あり） 安全領域不足 設置面 根あり 上物部 軽微な破損・傾きあり 台座部 ぐらつきあり（※金具の緩みにより）
1	上尾丸山公園	スプリング遊具（クジラ）	C	可	1	c	B	消耗部材の推奨交換サイクル スプリング5～7年（※超過の可能性あり） 安全領域不足 設置面 根あり 上物部 グリップ回転・傾きあり 台座部 ぐらつきあり
1	上尾丸山公園	斜面遊具 森の冒険ツリーハウス	B	可	0	b	B	本体 摩耗あり
1	上尾丸山公園	児童用遊具 わんぱくキャビン	B	可	1	b	B	本体 摩耗あり 滑り台クリアランス不足
1	上尾丸山公園	幼児用遊具 トットビルダー	B	可	1	b	B	設置面 石ころあり 本体 摩耗あり
2	平塚公園	複合遊具－中－木製（1）	D	不可	3	d	B	※管理者による使用禁止処置あり一部使用禁止 安全領域不足 足がかりあり 頭部胴体・指の挟み込みあり 落下により首へのダメージが想定される開口部あり 有害なボルト突起あり 継手金具 腐食あり 絡まる可能性がある突出部 木部腐朽進行多数カ所あり 床部 固定不良あり
2	平塚公園	砂場－木製	C	可	2	c	B	砂場枠 腐朽・破損あり モルタル補修・一部枠欠落あり
2	平塚公園	4連ブランコ＋柵	B	可	2	b	B	消耗部材の推奨交換サイクル 吊金具・吊り部材3～5年 安全領域不足 設置面 くぼみあり 引っかかる可能性があるボルト突起あり 吊り金具 傾きあり（※緩みなし）吊り部材 25%摩耗サビあり
2	平塚公園	アスレチック－木製 遊動円木	C	可	2	c	B	消耗部材の推奨交換サイクル チェーン3～5年 安全領域不足 設置面 根あり 指の挟み込みあり 引っ掛かり、有害なボルト突起あり 構造上基礎なし 歩行部 腐朽・干割れ進行・破損あり チェーン 38%摩耗進行サビあり
2	平塚公園	アスレチック－木製 でこぼこ	C	不可	3	c	B	直接落下が想定される場所に基礎の露出あり 引っかかる可能性がある箇所あり 本体 腐朽・干割れ進行・傾き・ぐらつきあり 継手部 設置不良あり
2	平塚公園	複合遊具（小） 幼児用インクルーシ	B	可	2	b	B	直接衝突の可能性があるボルト突起あり

公園番号	公園名	施設名	総合判定	使用可否	ハザード	劣化判定	塗装判定	備考（総括書）
2	平塚公園	あやとりネット	B	可	0	b	B	消耗部材の推奨交換サイクル ロープ3～5年
2	平塚公園	ねじりん	B	可	0	b	B	
2	平塚公園	ロック&ゆらゆら渡り	B	可	0	b	B	
2	平塚公園	ターザンロープ	B	可	2	b	B	※管理者による使用禁止措置あり 消耗部材の推奨交換サイクル ケーブル5～7年 滑車・握り部3～5年 設置面と握り部のクリアランス不足・握り部下端部とケーブルの長さ不足（握り部短い）
2	平塚公園	スパイラルクライマー&ロック	B	可	1	b	B	
3	上平公園	複合遊具－中－金属（1）②	D	不可	3	d	B	消耗部材の推奨交換サイクル ローラー5～7年 設置面くぼみ・段差あり 足がかり・足先挟み込む隙間あり 頭部胴体・指の挟み込みあり 首へのダメージが想定される開口部あり 基礎の露出あり 衝突や引っ掛かる可能性がある突出部・ボルト突起あり ネット渡り・床部 腐朽進行・破損により使用禁止
3	上平公園	複合遊具	D	不可	2	d	B	安全領域不足 頭部胴体・指の挟み込みあり 引っかかる可能性がある隙間あり 鋭利な角あり 直接衝突の可能性があるボルト突起あり 全体的に腐朽進行・ささくれあり（使用禁止） 支柱部 大きなぐらつきあり 梁部 腐朽・テープ補修箇所あり 床部 傾き・大きなぐらつきあり
3	上平公園	スプリング遊具ウサギ	C	可	1	c	B	消耗部材の推奨交換サイクル スプリング5～7年（※超過の可能性あり）設置面 くぼみあり 構造上基礎なし スプリング・台座部 大きなぐらつきあり（※金具摩耗進行、転圧不足の為） 上物部 ボルト腐食・ステップ欠落・大きな傾きあり（※早期対応をお勧めします）
3	上平公園	スプリング遊具カメ	D	不可	1	d	B	消耗部材の推奨交換サイクル スプリング5～7年（※超過の可能性あり）設置面 くぼみあり 構造上基礎なし ※グリップ内部のボルト腐食進行により折れそうになっている為、使用禁止 スプリング・台座部 大きなぐらつきあり上物部腐朽破損・傾きあり 管理者による使用禁止処置あり
3	上平公園	大型すべり台－コンクリート（1）	C	不可	3	c	B	安全領域不足 固い設置面 指の挟み込みあり 引っかかる可能性がある隙間あり 登行部との仕切りがない為、利用時に衝突の可能性あり 直接落下が想定される場所に基礎の露出あり 本体 摩耗・軽微な破損あり
3	上平公園	砂場1	B	可	2	b	B	安全領域不足 砂場枠 軽微な破損あり
3	上平公園	複合遊具－小－金属（1）①	D	不可	2	d	B	消耗部材の推奨交換サイクル チェーン3～5年 安全領域不足 足がかりあり 頭部胴体・指の挟み込みあり 鋭利な角あり 引っかかる隙間あり 有害なボルト突起あり 基礎の露出あり 全体的に腐朽進行・ぐらつき箇所あり(危険な為使用禁止) 筒形遊具 継手に溶接跡あり 管理者による使用禁止処置あり
3	上平公園	砂場2	B	可	2	b	B	安全領域不足 固い設置面 砂場枠 軽微な破損あり
3	上平公園	健康平板舗装	C	可	2	c	B	対象年齢の表示なし 引っ掛かる可能性がある隙間あり 直接衝突の可能性があるボルト突起あり 歩行部 傾き・キャップ欠落あり 手すり部 隙間・ビス欠落・傾き・変形あり

公園番号	公園名	施設名	総合判定	使用可否	ハザード	劣化判定	塗装判定	備考（総括書）
3	上平公園	背伸ばしベンチー金属（1）ローラー	C	可	2	c	B	安全領域不足 頭部胴体・指の挟み込みあり 基礎の露出あり 対象年齢の表示なし 着座部 腐朽・軽微なぐらつきあり ローラー回転不良・部材欠落あり
3	上平公園	背伸ばしベンチー金属（2）ぶら下がり	C	不可	3	c	B	安全領域不足 頭部胴体・指の挟み込みあり 直接落下が想定される場所に基礎の露出あり 直接衝突・引っかかる可能性があるボルト突起あり（※キャップ欠落により） 対象年齢の表示なし 着座部 軽微なぐらつきあり
3	上平公園	複合遊具ー小ー金属（2）③	C	可	2	c	B	安全領域不足 指の挟み込みあり 直接衝突の可能性のあるボルト突起あり チューブスライダー ー鋭利な補修跡あり 階段 腐食・傾き・ボルト欠落あり 継手金具 ボルト欠落あり
4	戸崎公園	健康遊具上半身ひねり	B	可	0	b	B	支柱部 軽微な剥離あり ステップ 軽微な摩耗あり
4	戸崎公園	健康遊具リズムステップ	D	不可	0	d	B	※点検時、使用禁止措置あり 引き続き使用禁止 支点部 部材欠落・傾き・可動不良あり
4	戸崎公園	健康遊具ぶら下がり	B	可	2	b	B	安全領域不足あり 本体 摩耗サビあり
4	戸崎公園	ロープウェイ	C	可	2	c	B	消耗部材の推奨交換サイクル ケーブル5～7年 その他3～5年 設置面 くぼみあり 衝突や引っかかる可能性がある突出部あり 滑車部 内部摩耗進行あり 安全柵 腐朽進行・大きなぐらつきあり(早期対応おすすめします)
4	戸崎公園	2連ブランコ	B	可	2	b	B	消耗部材の推奨交換サイクル 吊金具・吊り部材3～5年 本体・安全柵 軽微な剥離あり スイングクリアランス不足
4	戸崎公園	複合遊具	C	可	2	c	B	安全領域不足 転倒の可能性のある場所にコンクリートあり 本体 摩耗サビあり
4	戸崎公園	ムービング遊具ハニー	B	可	1	b	B	消耗部材の推奨交換サイクル 支点部5～7年・緩衝部3～5年 設置面 くぼみあり 上物部 摩耗・キズあり
4	戸崎公園	ムービング遊具ビー	B	可	1	b	B	消耗部材の推奨交換サイクル 支点部5～7年・緩衝部3～5年 支点部 摩耗あり 上物部 摩耗・軽微な剥離あり
4	戸崎公園	ムービング遊具カエル	B	可	2	b	B	消耗部材の推奨交換サイクル 支点部5～7年・緩衝部3～5年 年齢制限エリア内に設置なし 上物部 摩耗・キャップ欠落あり
4	戸崎公園	クライム遊具	B	可	0	b	B	本体 摩耗サビあり
5	浅間台大公園	鉄棒	B	可	2	b	B	安全領域不足あり 直接衝突の可能性のあるボルト突起あり 支柱部 傾きあり（※ぐらつきなし） 本体 摩耗サビあり

公園番号	公園名	施設名	総合判定	使用可否	ハザード	劣化判定	塗装判定	備考（総括書）
5	浅間台大公園	4連ブランコ+柵	B	可	2	b	B	消耗部材の推奨交換サイクル 吊金具・吊り部材3～5年 安全領域不足あり 設置面 くぼみあり 吊金具 軽微なぐらつきあり 安全柵 傾きあり（※ぐらつきなし）
5	浅間台大公園	滑り台	C	不可	3	b	B	安全領域不足 頭部胴体の挟み込み 引っ掛かり・直接衝突の可能性があるボルト突起 基礎の露出あり 本体 摩耗・剥離サビあり 出発部 ガイドバー設置なし 有害な隙間あり
5	浅間台大公園	砂場	C	可	2	c	B	安全領域不足あり 砂場枠 摩耗・軽微な破損あり 砂 固い
6	鴨川中央公園	複合遊具1	C	不可	3	c	B	安全領域不足 頭部胴体・指の挟みこみあり 頭部又は首の挟みこみあり 絡まり・引っ掛かりあり 衝突・転倒が想定される突出部あり 直接衝突・引っかかる可能性があるボルト突起あり 本体 摩耗サビあり 柵部・梁部 腐食あり 床部 腐食穴あり・すべり台出発部側 亀裂・研磨跡あり（※鋭利ではない）
6	鴨川中央公園	リングタワー	C	可	2	c	B	安全領域不足 頭部・胴体の挟みこみあり 指の挟みこみあり 直接衝突の可能性があるボルト突起あり 本体 摩耗・剥離サビあり 横架材金具付近 腐食あり 端部キャップ破損あり
6	鴨川中央公園	タイムトンネル	C	不可	3	c	B	安全領域不足 頭部・胴体の挟みこみあり 指の挟みこみあり 直接衝突の可能性があるボルト突起あり 直接落下が想定される場所に基礎の露出あり 梁部 腐食穴あり※テープ仮補修 端部キャップ破損あり ネット部 摩耗、ほつれ、たるみあり
6	鴨川中央公園	複合遊具2	C	不可	3	c	B	安全領域不足 動線の交差あり 頭部胴体の挟み込みあり 直接衝突の可能性があるボルト突起あり 直接落下が想定される箇所に基礎の露出あり 本体腐食箇所あり 登行部手摺り 滑降部亀裂あり 雲梯部 溶接箇所ザラツキあり すべり台出発部 引っ掛かる隙間あり
6	鴨川中央公園	4連ブランコ+柵	C	可	2	c	B	安全領域不足 設置面 根あり 直接衝突・引っかかる可能性があるボルト突起あり 基礎の露出あり 梁部 内部腐食サビ落ちあり 吊り金具 軽微なぐらつきあり 吊り部材 32%摩耗進行・変形あり 着座部 腐朽あり 安全柵 傾きあり スイングクリアランス不足
6	鴨川中央公園	砂場	C	可	2	c	B	安全領域不足（砂場内すべり台あり） 砂場枠 摩耗、破損あり 砂 固い
7	ゆりが丘公園	スプリング遊具うま	B	可	2	b	B	消耗部材の推奨交換サイクル スプリング部5～7年（超過の可能性あり） スプリング部 サビあり・上物部 摩耗サビあり 台座部 サビあり 軽微なぐらつきあり スプリング固定部 指の挟み込みあり
7	ゆりが丘公園	スプリング遊具しか	B	可	2	b	B	消耗部材の推奨交換サイクル スプリング5～7年（超過の可能性あり） 対象年齢シール破損あり スプリング部 サビあり・上物部 摩耗サビあり 台座部 サビあり 軽微なぐらつきあり スプリング固定部 指の挟み込みあり
8	こどもの城公園	複合遊具（小）	C	不可	2	c	B	消耗部材の推奨交換サイクル ワイヤロープ7～10年 設置面 マット段差・金具露出・固定不良あり 指の挟み込み 直接衝突の可能性があるボルト突起 滑降部腐食傾向・破損・ボルト欠落・軽微なぐらつきあり 登行部 腐朽破損・ワイヤー露出あり 床部 腐朽破損、ビス突出あり
8	こどもの城公園	複合遊具（大）	C	不可	3	c	B	設置面 マット段差・金具露出 足掛かり 頭部胴体・指の挟み込み 引っ掛かる突出部あり 引っ掛かり・有害なボルト突起あり 直接落下が想定される場所に基礎の露出あり すべり台1・2 隙間あり 支柱部 不要な穴多数あり 歩行部 腐朽・ナット欠落あり ロープクライム ボルト・部材欠落あり・床滑りやすい・ロープの張り強い
9	浅間台第一公園	4連ブランコ+柵	B	可	1	b	B	消耗部材の推奨交換サイクル 吊金具・吊り部材3～5年 設置面 くぼみあり 引っ掛かる可能性があるボルト突起あり 本体 摩耗サビあり 安全柵 軽微なサビあり

公園番号	公園名	施設名	総合判定	使用可否	ハザード	劣化判定	塗装判定	備考（総括書）
9	浅間台第一公園	複列型滑り台	C	不可	3	b	B	安全領域不足あり 設置面 根あり 頭部胴体・指の挟み込みあり 引っ掛かる可能性があるボルト突起あり 登行部・出発部 摩耗サビあり 滑降部 腐食傾向・汚れあり 出発部 有害な隙間あり
9	浅間台第一公園	鉄棒	C	不可	3	b	B	安全領域不足 設置面 根あり 直接衝突の可能性があるボルト突起あり 直接落下が想定される場所に基礎の露出あり 本体 塗装剥離サビあり
9	浅間台第一公園	砂場	C	可	2	c	B	砂場枠 摩耗あり 砂 固い
10	浅間台第二公園	飛行機ジャングル	C	不可	3	c	B	落下による首へのダメージが想定される開口部 引っ掛かる突出部 直接衝突の可能性があるボルト突起あり 落下が想定される場所に基礎の露出あり 縦部材・横架材 摩耗・剥離サビあり 接合部 腐食・破断あり
10	浅間台第二公園	4連ブランコ+柵	C	可	2	c	B	消耗部材の推奨交換サイクル 吊金具・吊り部材3～5年 安全領域不足 設置面くぼみあり 引っ掛かる可能性があるボルト突起あり 本体 ナット腐食欠落箇所あり 安全柵 腐食穴あきあり スイングクリアランス高い
10	浅間台第二公園	太鼓梯子	C	不可	3	c	B	安全領域不足あり 直接落下が想定される場所に基礎の露出あり 地際 腐食あり 懸垂はしご部 摩耗・剥離サビあり 接合部 腐食傾向あり
10	浅間台第二公園	鉄棒	C	可	2	c	B	継手金具 不要な金具あり 直接衝突の可能性があるボルト突起あり 本体 塗装剥離サビあり
10	浅間台第二公園	複列シーソー	B	可	2	b	B	安全領域不足あり 設置面 コンクリート塊あり 引っ掛かり・直接衝突の可能性があるボルト突起あり 基礎の露出あり 本体 塗装剥離サビあり
10	浅間台第二公園	カタツムリ滑り台	B	可	2	b	B	安全領域不足（砂場内設置） 本体 摩耗・落書き・破損あり ガイドバー設置なし
10	浅間台第二公園	置物ゾウ	B	可	2	b	B	安全領域不足あり 基礎の露出あり 本体 鉄筋露出サビ・摩耗あり
10	浅間台第二公園	置物リス	B	可	2	b	B	構造上 基礎なし 安全領域不足あり 本体 摩耗・軽微な破損あり
10	浅間台第二公園	置物ラクダ	B	可	2	b	B	安全領域不足あり 基礎の露出あり 本体 鉄筋露出サビ・摩耗・軽微な破損あり
10	浅間台第二公園	置物カメ	B	可	2	b	B	構造上 基礎なし 安全領域不足あり 本体 摩耗あり
10	浅間台第二公園	砂場	C	可	2	c	B	安全領域不足あり 砂場枠 摩耗・破損あり 砂 固い

公園番号	公園名	施設名	総合判定	使用可否	ハザード	劣化判定	塗装判定	備考（総括書）
11	浅間台第三公園	4連ブランコ+柵	C	可	2	c	B	消耗部材の推奨交換サイクル 吊金具・吊り部材3～5年 安全領域不足あり 設置面 くぼみあり 引っ掛かる可能性があるボルト突起あり 基礎の露出あり 梁部 内部腐食サビ落ちあり スイングクリアランス高い
11	浅間台第三公園	鉄棒	C	不可	3	b	B	安全領域不足あり 直接衝突の可能性があるボルト突起あり 直接落下が想定される場所に基礎の露出あり 支柱部 塗装剥離サビあり 握り棒部 サビあり 変形あり 溶接補修あり 握り棒部 溶接補修箇所・軽微な変形あり
11	浅間台第三公園	放射型滑り台	C	不可	3	c	B	設置面 くぼみあり 頭部胴体の挟み込みあり 引っ掛かり・直接衝突の可能性があるボルト突出あり 基礎の露出あり 出発部 腐食穴・補強板隙間あり 滑降部 腐食あり 出発部 有害な隙間・突出部あり
11	浅間台第三公園	石の山	C	可	2	c	B	安全領域不足あり 設置面 根あり 頭部胴体の挟み込みあり 登行部 摩耗・剥離サビあり コンクリート 亀裂進行・段差あり ロープ 摩耗ほつれあり
11	浅間台第三公園	置物ライオン	B	可	2	b	B	安全領域不足あり 本体 摩耗・鉄筋露出サビあり
11	浅間台第三公園	置物ソウ	B	可	2	b	B	安全領域不足あり 基礎の露出あり 本体 摩耗・鉄筋露出サビあり 軽微な破損あり
11	浅間台第三公園	置物クマ	B	可	2	b	B	安全領域不足あり 本体 摩耗あり
11	浅間台第三公園	置物キリン	B	可	2	b	B	安全領域不足あり 本体 鉄筋露出サビ・摩耗・軽微な破損あり
11	浅間台第三公園	砂場	C	可	2	c	B	安全領域不足あり 砂場枠 摩耗・破損あり 砂面から砂場枠上面まで段差あり（※段差220mm以下）砂 少ない
12	浅間台第四公園	4連ブランコ+柵	B	可	2	b	B	消耗部材の推奨交換サイクル 吊金具・吊り部材3～5年 安全領域不足あり 設置面 くぼみあり 引っ掛かる可能性があるボルト突起あり スイングクリアランス不足
12	浅間台第四公園	滑り台	C	不可	3	b	B	安全領域不足あり 頭部胴体の挟み込みあり 引っ掛かる可能性があるボルト突起あり 出発部 有害な隙間あり
12	浅間台第四公園	鉄棒	B	可	2	b	B	安全領域不足あり 直接衝突の可能性があるボルト突起あり 本体 塗装剥離サビあり
12	浅間台第四公園	ロープ登り	B	可	2	b	B	安全領域不足あり 設置面 根あり ロープ固定なし 支柱部 腐食傾向あり ロープ 摩耗ほつれあり
12	浅間台第四公園	石の山	C	可	2	c	B	安全領域不足あり 手すり部 変形あり コンクリート部 亀裂進行・段差あり チェーン 17%摩耗サビあり

公園番号	公園名	施設名	総合判定	使用可否	ハザード	劣化判定	塗装判定	備考（総括書）
12	浅間台第四公園	砂場	B	可	2	b	B	安全領域不足あり 設置面 根あり 砂場枠 摩耗・軽微な破損あり
13	中妻第一公園	鉄棒	C	可	2	c	B	設置面 くぼみあり 直接衝突の可能性があるボルト突起あり 支柱部 腐食あり 握り棒部 腐食傾向ざらつきあり 継手金具 軽微なぐらつきあり
13	中妻第一公園	富士型滑り台	C	不可	3	c	B	安全領域不足 設置面くぼみあり 頭部胴体・指の挟み込みあり 引っ掛かる可能性がある突出部あり（※登行部昇降口付近の柵端部） 出発部 腐食・有害な隙間あり 支柱部 腐食あり 滑降部 軽微な傾きあり（※ぐらつきなし）
13	中妻第一公園	4連ブランコ+柵	C	可	2	c	B	消耗部材の推奨交換サイクル 吊金具・吊り部材3～5年 設置面 くぼみあり 基礎の露出あり 梁部 内部腐食サビ落ちあり 安全柵 変形・腐食箇所あり
13	中妻第一公園	ヒューム管1	B	可	2	b	B	本体 摩耗・軽微な破損・落書きあり
13	中妻第一公園	ヒューム管2	B	可	2	b	B	本体 摩耗・鉄筋露出・落書きあり
13	中妻第一公園	砂場	B	可	2	b	B	安全領域不足あり 砂場枠 摩耗・破損あり
14	中妻第二公園	放射型滑り台	C	不可	3	c	B	安全領域不足 設置面根あり 頭部胴体の挟み込み 指の挟み込み 直接落下が想定される場所に基礎の露出あり 出発部 腐食あり 滑降部 腐食穴あき・隙間あり 出発部 有害な隙間あり
14	中妻第二公園	4連ブランコ+柵	B	可	2	b	B	消耗部材の推奨交換サイクル 吊金具・吊り部材3～5年 安全領域不足あり 設置面 くぼみあり 基礎の露出あり 本体・安全柵 塗装剥離サビあり スイングクリアランス高い
14	中妻第二公園	擬木滑り台	C	不可	3	b	B	安全領域不足あり 設置面 根あり 引っ掛かる突出部あり 直接落下が想定される場所に基礎の露出あり 本体 摩耗・破損・補修跡あり 出発部 ガイドバー設置なし V字開口部あり
14	中妻第二公園	複列シーソー	C	可	2	c	B	安全領域不足 設置面 根あり 引っ掛かる突出部 引っ掛かり・直接衝突の可能性があるボルト突起あり 基礎の露出あり 腕部 腐朽あり 緩衝部 摩耗・へたりあり 設置面とのクリアランス不足あり
14	中妻第二公園	鉄棒	C	不可	3	c	B	直接衝突の可能性があるボルト突起あり 直接落下が想定される場所に基礎の露出あり 支柱部 軽微な剥離あり 握り棒 腐食傾向ざらつきあり
14	中妻第二公園	砂場	C	可	2	c	B	砂場枠 摩耗あり 砂 固い
15	錦町中央公園	4連ブランコ	B	可	2	b	B	消耗部材の推奨交換サイクル 吊金具・吊り部材3～5年 安全領域不足あり 設置面 くぼみあり 引っ掛かる可能性があるボルト突起あり 基礎の露出あり 本体 軽微な剥離サビあり 吊り部材・着座部 軽微な摩耗サビあり

公園番号	公園名	施設名	総合判定	使用可否	ハザード	劣化判定	塗装判定	備考（総括書）
15	錦町中央公園	タイヤステップ	C	可	1	c	B	安全領域不足あり 構造上基礎なし 本体 摩耗進行・ワイヤー露出・傾きあり（※ぐらつきなし）軽微な破損あり
15	錦町中央公園	複列シーソー	C	可	2	c	B	安全領域不足あり 引っ掛かり・直接衝突の可能性があるボルト突起あり 腕部 腐朽ささくれあり 支点部 摩耗サビあり 緩衝部 タイヤ破損・へたりあり 設置面とのクリアランス不足あり
15	錦町中央公園	太鼓梯子	C	不可	3	c	C	直接衝突の可能性があるボルト突起あり 直接落下が想定される場所に基礎の露出あり 懸垂はしご部 剥離進行ざらつき・摩耗サビあり 継手金具 腐食あり
15	錦町中央公園	鉄棒	C	不可	3	c	B	安全領域不足 設置面 根あり 直接衝突の可能性があるボルト突起 直接落下が想定される場所に基礎の露出あり 握り棒部 腐食傾向ざらつきあり
15	錦町中央公園	放射型滑り台	C	不可	3	c	B	安全領域不足あり 頭部胴体の挟み込みあり 指の挟み込みあり 引っ掛かる可能性があるボルト突起あり 基礎の露出あり 登行部 手すり腐食亀裂・腐食・踏板変形あり 出発部・支柱部 腐食あり 出発部 有害な隙間あり
15	錦町中央公園	プレイウォール	B	可	2	b	B	安全領域不足あり 頭部胴体の挟み込みあり 本体 摩耗・破損・亀裂あり
15	錦町中央公園	砂場	C	可	2	c	B	安全領域不足あり 砂場枠 摩耗・破損あり 砂 土混じり固い
16	錦町西公園	4連ブランコ	C	可	2	c	B	消耗部材の推奨交換サイクル 吊金具・吊り部材3～5年 安全領域不足あり 設置面 くぼみあり 引っ掛かる可能性があるボルト突起あり 梁部 内部腐食サビ落ちあり 基礎の露出あり
16	錦町西公園	タイヤステップ	C	可	1	c	B	安全領域不足あり 構造上基礎なし 本体 摩耗進行ワイヤー露出・ぐらつきあり 軽微な破損あり
16	錦町西公園	太鼓梯子	C	不可	3	b	B	安全領域不足あり 直接衝突の可能性があるボルト突起あり 直接落下が想定される場所に基礎の露出あり 本体 軽微な摩耗あり
16	錦町西公園	複列シーソー	C	可	2	c	B	引っ掛かり・直接衝突の可能性があるボルト突起あり 基礎の露出あり 本体 軽微な剥離サビあり 緩衝部 破損・へたりあり 設置面とのクリアランス不足あり
16	錦町西公園	放射型滑り台	C	不可	3	c	B	頭部胴体の挟み込みあり 指の挟み込みあり 引っ掛かる可能性があるボルト突起あり 登行部 裏腐食・変形あり 出発部 裏腐食あり 出発部 有害な隙間あり
16	錦町西公園	鉄棒	B	可	2	b	B	安全領域不足あり 設置面 根あり 直接衝突の可能性があるボルト突起あり 本体 サビあり
16	錦町西公園	プレイウォール	B	可	2	b	B	安全領域不足あり 頭部胴体の挟み込みあり 本体 摩耗・破損あり

公園番号	公園名	施設名	総合判定	使用可否	ハザード	劣化判定	塗装判定	備考（総括書）
16	錦町西公園	砂場	B	不可	2	b	B	安全領域不足あり 砂場枠 摩耗・破損あり 砂場内 根あり
17	緑丘公園	4連ブランコ+柵	C	可	2	c	C	消耗部材の推奨交換サイクル 吊金具・吊り部材3～5年 安全領域不足あり 設置面くぼみあり 引っ掛かり・直接衝突の可能性があるボルト突起あり 基礎の露出あり 本体 剥離進行ざらつき・サビ・汚れ 安全柵 腐食傾向・傾き（※ぐらつきなし）着座部 カバー破損あり
17	緑丘公園	滑り台	C	不可	3	b	B	頭部胴体の挟み込みあり 指の挟み込みあり 直接落下が想定される場所に基礎の露出あり 本体 摩耗あり 出発部 有害な隙間あり
17	緑丘公園	鉄棒	C	不可	3	b	B	安全領域不足 引っ掛かり・直接衝突の可能性があるボルト突起 直接落下が想定される場所に基礎の露出あり 本体 塗装剥離サビあり
17	緑丘公園	ブレイウォール	B	可	2	b	B	安全領域不足あり 頭部胴体の挟み込みあり 本体 摩耗、落書き、軽微な破損あり
17	緑丘公園	砂場	B	可	2	b	B	安全領域不足あり 本体 摩耗・破損あり
18	春日第一公園	複合遊具	C	不可	3	c	B	消耗部材の推奨交換サイクル ローラ-5～7年 安全領域不足 足がかりあり 指の挟み込みあり 有害なボルト突起、突出部あり 直接落下が想定される場所に基礎の露出あり出発部 有害な隙間あり ガイドバー設置なし すべり台 回転不良・破損・変形あり その他遊具 腐食箇所あり
18	春日第一公園	複列型滑り台	C	不可	3	c	B	安全領域不足 頭部胴体、V字開口部、指の挟み込み 衝突の可能性がある突出部あり 引っ掛かり・直接衝突の可能性があるボルト突起あり 本体 腐食、穴あり 出発部 ガイドバー設置なし 有害な隙間あり
18	春日第一公園	4連ブランコ+柵	C	可	2	c	B	消耗部材の推奨交換サイクル 吊金具・吊り部材3～5年 安全領域不足 設置面 くぼみ・段差 引っ掛かる可能性があるボルト突起 梁部 内部腐食サビ落ちあり 吊り部材 32%摩耗進行サビあり 設置面 マット変形あり クリアランス不足あり
18	春日第一公園	鉄棒	C	不可	3	b	B	直接衝突の可能性があるボルト突起あり 直接落下が想定される場所に基礎の露出あり 支柱部・握り棒 サビ・傾きあり（※ぐらつきなし）
18	春日第一公園	砂場	B	可	2	b	B	安全領域不足あり 砂場枠 摩耗・軽微な破損あり
19	春日第二公園	コンピチェーンネット	C	不可	3	c	B	安全領域不足 設置面くぼみあり 足がかり・頭部胴体・指の挟み込みあり 直接衝突・引っ掛かる可能性があるボルト突起、突出部あり 直接落下が想定される場所に基礎の露出あり 本体 腐食穴あき・破損箇所あり チェーン36%摩耗進行・破損により下端部固定不良あり
19	春日第二公園	4連ブランコ+柵	C	可	2	c	B	消耗部材の推奨交換サイクル 吊金具・吊り部材3～5年 安全領域不足 設置面くぼみ・マット変形あり 引っ掛かる可能性があるボルト突起あり 吊り部材 38%摩耗進行あり スイングクリアランス不足
19	春日第二公園	コイルトンネル	B	可	2	b	B	安全領域不足 設置面根あり 頭部胴体の挟み込み 引っ掛かる突出部 直接衝突の可能性があるボルト突起あり 本体 塗装剥離サビ・補修跡あり

公園番号	公園名	施設名	総合判定	使用可否	ハザード	劣化判定	塗装判定	備考（総括書）
19	春日第二公園	砂場	B	可	2	b	B	安全領域不足あり 砂場枠 摩耗・軽微な破損あり
20	春日第三公園	4連ブランコ+柵	B	可	2	b	B	消耗部材の推奨交換サイクル 吊金具・吊り部材3～5年 安全領域不足あり 設置面くぼみあり 着座部 腐朽傾向・シート破損あり 本体・安全柵 塗装剥離サビあり
20	春日第三公園	石の山	C	可	2	c	B	安全領域不足 設置面くぼみ・石畳あり 頭部胴体の挟み込み 引っ掛かる突出部あり コンクリート 鋭利な破損ざらつき・亀裂・落書きあり 手すり 腐食あり 出発部 ガイドバー設置なし 滑降部 減速部 短い
20	春日第三公園	ピョンピョンステップ	C	不可	3	b	B	構造上基礎なし 安全領域不足あり 固い設置面 本体 磨耗・表示部欠落・軽微な破損あり
20	春日第三公園	滑り台	C	不可	3	c	B	設置面くぼみあり 頭部胴体の挟み込み 指の挟み込み 衝突の可能性がある突出部あり 引っ掛かり・直接衝突の可能性があるボルト突起あり 出発部 腐食傾向・不要な穴あり 出発部 有害な隙間あり ガイドバー設置なし
20	春日第三公園	砂場	C	可	2	c	B	砂場枠 破損ざらつきあり 砂面から砂場枠上面まで段差あり（※220mm以下とされている）
21	小泉中央公園	4連ブランコ+柵	B	可	2	b	B	消耗部材の推奨交換サイクル 吊金具・吊り部材3～5年 安全領域不足 設置面くぼみあり 引っ掛かる可能性があるボルト突起あり 本体 継手金具腐食傾向あり 安全柵 支柱部 傾きあり 横架材 溶接跡あり
21	小泉中央公園	滑り台	C	不可	3	b	B	安全領域不足 頭部胴体の挟み込み 指の挟み込み 引っ掛かり・直接衝突の可能性があるボルト突起あり 基礎の露出 本体 摩耗サビあり 滑降部 サビあり・へこみあり 出発部 有害な隙間・ボルト突起あり
21	小泉中央公園	鉄棒	B	可	2	b	B	引っ掛かり・直接衝突の可能性があるボルト突起あり 支柱部 塗装剥離あり 握り棒部 サビあり 継手金具 塗装剥離サビあり
22	集いの公園	滑り台	C	不可	3	c	B	安全領域不足 設置面根あり 頭部胴体の挟み込み 指の挟み込み 引っ掛かる可能性があるボルト突起あり 直接落下が想定される場所に基礎の露出 登行部 腐食あり 踏板変形あり 出発部 腐食跡・手すり傾きあり 支柱部 腐食傾向あり 変形あり 滑降部 隙間・汚れあり 出発部 有害な隙間あり ガイドバー設置なし
23	宮山公園	2連ブランコ+柵	B	可	0	b	B	消耗部材の推奨交換サイクル 吊金具・吊り部材3～5年 本体 軽微な摩耗あり
23	宮山公園	鉄棒	B	可	0	b	B	外観異常なし
23	宮山公園	滑り台	B	可	1	b	B	本体 軽微な摩耗あり
23	宮山公園	背伸ばしベンチ	B	可	0	b	B	本体 軽微な摩耗 剥離あり

公園番号	公園名	施設名	総合判定	使用可否	ハザード	劣化判定	塗装判定	備考（総括書）
24	五番町第二公園	2連ブランコ+柵	C	可	2	c	B	消耗部材の推奨交換サイクル 吊金具・吊り部材3～5年 安全領域不足 設置面 くぼみ・段差あり 梁部 内部腐食サビ落ちあり 継手金具 腐食あり 安全柵 塗装剥離サビあり
24	五番町第二公園	滑り台	C	不可	3	c	B	安全領域不足 設置面くぼみ、コンクリート塊あり 頭部胴体の挟み込み 指の挟み込みあり 引っ掛かり・直接衝突の可能性のあるボルト突起あり 基礎の露出あり 登行部 腐食傾向あり 滑降部 腐食傾向・凹み多数あり 出発部 ガイドバー設置なし 有害な隙間あり
24	五番町第二公園	砂場	B	可	2	b	B	砂場枠 摩耗・破損あり 砂場内 雑草・石ころあり 砂面から砂場枠上面まで段差あり（※段差220mm以下）
25	下芝公園	4連ブランコ+柵	C	可	2	c	B	消耗部材の推奨交換サイクル 吊金具・吊り部材3～5年 安全領域不足 設置面くぼみあり 本体・安全柵 塗装剥離サビあり 着座部 シート破損・腐朽あり スイングクリアランス不足あり
25	下芝公園	鉄棒	C	不可	3	b	B	安全領域不足あり 設置面 根あり 引っ掛かり・直接衝突の可能性のあるボルト突起あり 直接落下が想定される場所に基礎の露出あり 支柱部 傾きあり 握り棒 変形あり
25	下芝公園	複合遊具	C	不可	3	c	B	安全領域不足 設置面くぼみあり 足掛かりあり 頭部胴体・指の挟み込みあり 直接衝突・引っ掛かる可能性のあるボルト突起あり 直接落下が想定される場所に基礎の露出あり すべり台 鋭利な変形・隙間あり チェーン36%摩耗進行あり 出発部 有害な隙間あり・ガイドバー設置なし
25	下芝公園	砂場	B	可	2	b	B	砂場枠 摩耗・破損あり
26	大久保公園	4連ブランコ+柵	B	可	2	b	B	消耗部材の推奨交換サイクル 吊金具・吊り部材3～5年 安全領域不足 設置面 くぼみあり 引っ掛かる可能性のあるボルト突起あり 基礎の露出あり 吊り部材 バリあり 安全柵 腐食跡・基礎に軽微なぐらつきあり
26	大久保公園	放射型滑り台	C	不可	3	c	B	頭部胴体・指の挟み込みあり 引っ掛かる可能性のあるボルト突起あり 鋭利な縁あり 基礎の露出あり 出発部 腐食・不要な穴・有害な隙間あり 滑降部 腐食・鋭利な箇所あり（※テープ仮補修）
26	大久保公園	チェーンネットジャングル	C	不可	3	c	B	消耗部材の推奨交換サイクル チェーン3～5年（超過の可能性あり）安全領域不足 設置面 集水桝、根あり 直接衝突・引っかかる可能性のあるボルト突起あり 直接落下が想定される場所に基礎の露出あり 頭部・胴体の挟みこみあり 本体 塗装剥離、摩耗サビあり チェーン 39%摩耗サビあり
26	大久保公園	砂場	B	可	2	b	B	砂場枠 摩耗、軽微な破損あり 砂場内 雑草あり
27	東公園	複合遊具	C	不可	3	c	B	安全領域不足 設置面 根あり 動線の交差あり 頭部・胴体の挟みこみあり 絡まり・引っ掛かりあり 直接衝突・引っかかる可能性のあるボルト突起あり 直接落下が想定される場所に基礎の露出あり すべり台 腐食・隙間あり リングトンネル 腐食傾向・補修跡・不要な金具あり 出発部 有害な隙間あり
27	東公園	鉄棒	C	不可	3	b	B	安全領域不足 設置面 根あり 直接衝突の可能性のあるボルト突起あり 直接落下が想定される場所に基礎の露出あり 本体 塗装剥離サビあり
27	東公園	4連ブランコ+柵	B	可	2	b	B	消耗部材の推奨交換サイクル 吊金具・吊り部材3～5年 安全領域不足 引っかかる可能性のあるボルト突起あり 基礎の露出あり 本体 安全柵 塗装剥離サビあり

公園番号	公園名	施設名	総合判定	使用可否	ハザード	劣化判定	塗装判定	備考（総括書）
27	東公園	砂場	B	可	2	b	B	安全領域不足 設置面 根あり 砂場枠 摩耗・軽微な破損あり 砂場枠 高い
28	かえで公園	滑り台	C	不可	3	b	B	安全領域不足 頭部胴体の挟みこみあり 直接衝突・引っかかる可能性があるボルト突起あり 直接落下が想定される場所に基礎の露出あり 本体 軽微なサビあり 出発部 有害な隙間あり ガイドバー設置なし
28	かえで公園	木製2連ブランコ	C	可	2	c	B	消耗部材の推奨交換サイクル 吊金具・吊り部材3～5年 安全領域不足 設置面くぼみあり 絡まり・引っ掛かりあり 支柱部 腐朽あり 継手金具 腐食傾向・ボルト緩みあり スイングクリアランス高い
28	かえで公園	ネットクライム	C	可	2	c	B	安全領域不足 設置面 切株、雑草あり 絡まり・引っ掛かりあり 支柱・梁部 腐朽・軽微なぐらつきあり 構造上基礎なし
29	宮前公園	複合遊具	C	不可	3	c	B	消耗部材の推奨交換サイクル 吊金具・吊り部材3～5年 安全領域不足 設置面くぼみあり 動線の交差あり 頭部胴体の挟み込みあり 直接衝突・引っかかる可能性のあるボルト突起、突出部あり ガイドバー設置なし 直接落下が想定される場所に基礎の露出あり 出発部 有害な隙間あり 木部 腐朽・干割れ進行あり
30	水神公園	吊り橋	C	不可	3	c	B	消耗部材の推奨交換サイクル チェーン 3～5年 安全領域不足・直接落下が想定される場所に基礎の露出あり 首へのダメージが想定される頭部・胴体の挟みこみあり衝突・転倒の可能性ある突出部あり 鋭利な縁あり 支柱部、梁部 腐朽あり 継手金具 腐食あり 登行部 ササラ 摩耗進行あり 踏板裏 腐朽進行あり
30	水神公園	ネットクライム	C	可	2	c	B	消耗部材の推奨交換サイクル ネット・ロープ 3～5年 安全領域不足 設置面 根あり 絡まり・引っかかるの可能性がある突出部あり 木部 腐朽、摩耗進行あり モルタル補修跡あり ネット 摩耗あり、下部固定なし
30	水神公園	お山のたいしょう	C	可	2	c	B	安全領域不足 設置面 根あり 本体 腐朽、破損跡あり 傾きあり
31	梅田公園	2連ブランコ+柵	B	可	2	b	B	消耗部材の推奨交換サイクル 吊金具・吊り部材3～5年 安全領域不足 設置面くぼみ・根あり 基礎の露出あり 安全柵 変形箇所あり
31	梅田公園	ダブルリングスライド	C	不可	3	c	B	頭部・胴体の挟みこみあり 絡まり・引っ掛かりあり 直接衝突・引っかかる可能性があるボルト突起あり 直接落下が想定される場所に基礎の露出あり 出発部有害な隙間あり 登行部地際 出発部裏 ジャングルジム金具付近 腐食あり登行部踏板 変形あり
31	梅田公園	砂場	B	可	2	b	B	砂場枠 摩耗、軽微な破損あり
32	井戸木公園	砂場	B	可	2	b	B	砂場枠 軽微な破損あり
33	山王公園	忍者渡り	C	可	2	c	B	安全領域不足 設置面 根あり 頭部・胴体の挟みこみあり 直接衝突の可能性のあるボルト突起あり 構造上、基礎の設置なし 吊り金具 軽微なぐらつきあり 丸太 腐朽進行・鋭利な破損あり 支柱部 衝突や摩耗進行によりささくれ・ボルト露出箇所あり 傾き・大きなぐらつきあり
33	山王公園	丸太平均台	C	可	2	c	B	安全領域不足 設置面 根あり 構造上基礎なし 歩行部 摩耗・干割れ進行あり 破損・傾きあり（※ぐらつきなし） 支柱部 傾き・大きなぐらつきあり

公園番号	公園名	施設名	総合判定	使用可否	ハザード	劣化判定	塗装判定	備考（総括書）
34	新田公園	テントウムシ すべり台	B	可	2	b	B	安全領域不足 設置面くぼみあり 頭部・胴体の挟みこみあり 指の挟みこみあり ガイドバー設置なし 減速部 短い 本体 摩耗サビ・ヒビ・破損あり
34	新田公園	タイヤツリー	C	可	2	c	B	絡まり・引っ掛かりあり 継手金具 チェーン 摩耗サビあり タイヤ部 金具付近破損あり
34	新田公園	砂場	C	可	2	c	B	安全領域不足 砂場内外 雑草あり 砂場枠 軽微な破損あり 砂 土混じり固い
35	地藏公園	木製複合遊具	D	不可	3	d	B	消耗部材の推奨交換サイクル 吊金具・吊り部材3～5年 安全領域不足 足掛かりあり 基礎の露出あり 頭部胴体・指の挟み込みあり 直接衝突・引っ掛かる可能性があるボルト突起、突出部あり ガイドバー設置なし 床部破損の為 使用禁止 すべり台 ぐらつきあり 出発部 有害な隙間あり
35	地藏公園	砂場	B	可	2	b	B	砂場枠 摩耗・軽微な破損あり
36	おさらぎ公園	複列型滑り台	C	不可	3	c	B	安全領域不足 頭部・胴体の挟みこみあり 引っ掛かる可能性があるボルト突起あり 直接落下が想定される場所に基礎の露出あり 登行部 出発部 金具付近腐食あり 支柱部 地際腐食あり 滑降部 腐食・ざらつきあり 出発部 有害な隙間、ボルト突起あり
36	おさらぎ公園	木製2連ブランコ	C	可	2	c	B	消耗部材の推奨交換サイクル 吊金具・吊り部材3～5年 安全領域不足 設置面くぼみ・根あり 支柱部 干割れ・腐朽・空洞音あり 梁部 干割れ・空洞音あり 吊り金具 ぐらつきあり
37	藤見公園	木製複合遊具	C	不可	3	c	B	消耗部材の推奨交換サイクル 吊金具・吊り部材3～5年 安全領域不足 安全柵設置なし 動線の交差あり 足掛かりあり 指の挟み込み 引っ掛かる突出部あり 引っ掛かり・直接衝突の可能性があるボルト突起あり 木部 腐朽・干割れ進行・ぐらつき多数箇所あり 出発部 ガイドバー設置なし 有害な隙間あり
37	藤見公園	砂場	C	可	2	c	B	砂場枠 摩耗あり 一部設置なし
38	かわらぶき公園	ネットクライム	C	不可	3	c	B	安全領域不足 落下による首へのダメージが想定される開口部 引っ掛かり・直接衝突の可能性があるボルト突起あり 支柱部地際 腐朽進行の為大きなぐらつきあり・支柱 梁部 腐朽、干割れ進行あり
38	かわらぶき公園	ロープクライミング	C	可	2	c	B	安全領域不足あり 指の挟み込みあり 引っ掛かり・直接衝突の可能性があるボルト突起あり 支柱・梁部 腐朽、干割れあり 継手金具 腐食傾向あり
38	かわらぶき公園	砂場	C	可	1	c	B	安全領域不足あり 砂場枠 腐朽・ささくれあり 軽微な破損あり
39	どんぐり山公園	滑り台	B	可	2	b	B	頭部胴体の挟み込みあり 引っ掛かる可能性があるボルト突起あり 本体 摩耗、剥離サビあり 支柱部 傾きあり 滑降部 フッター傾きあり
39	どんぐり山公園	シーソー	C	可	2	c	B	直接衝突の可能性があるボルト突起あり 基礎の露出あり 本体 摩耗サビあり・腕部 摩耗サビ、グリップ回転、キズ・コゲ跡あり 緩衝部 へたり・ヒビあり 設置面とのクリアランス不足あり

公園番号	公園名	施設名	総合判定	使用可否	ハザード	劣化判定	塗装判定	備考（総括書）
39	どんぐり山公園	スプリング遊具白馬	C	可	0	c	B	消耗部材の推奨交換サイクル スプリング5～7年（超過の可能性あり） スプリング部 サビあり 上物部 摩耗、剥離サビあり・キズ・隙間あり 台座部サビあり 軽微なぐらつきあり
39	どんぐり山公園	砂場	B	可	2	b	B	砂場枠 摩耗、軽微な破損あり
40	こぶし公園	複合遊具	B	可	2	b	B	消耗部材の推奨交換サイクル ネット・ロープ3～5年 直接衝突の可能性があるボルト突起あり すべり棒部 踊り場上面から上部の間隔不足 踊り場から横方向への間隔不足
40	こぶし公園	2連ブランコ+柵	B	可	1	b	B	消耗部材の推奨交換サイクル 吊金具・吊り部材3～5年
40	こぶし公園	背のばしベンチ	B	可	1	b	B	安全領域不足 設置面レンガあり
41	和泉公園	木製複合遊具	C	不可	3	c	B	消耗部材の推奨交換サイクル 吊金具・吊り部材3～5年 安全領域不足 足掛かり 出発部 有害な隙間あり 頭部胴体・指の挟み込みあり 直接衝突・引っ掛かる可能性があるボルト突起、突出部あり ガイドバー設置なし 直接落下が想定される場所に基礎の露出あり 木部 全体的に腐朽・干割れ進行ぐらつきあり（※要経過観察）
41	和泉公園	砂場	B	可	2	b	B	砂場枠 摩耗・軽微な破損あり
42	けやき公園	回転ローラー滑り台	C	不可	3	c	B	消耗部材の推奨交換サイクル ローラー5～7年 安全領域不足 頭部胴体の挟み込み 指の挟み込みあり 引っ掛かる突出部 鋭利な突出部あり 引っ掛かり・直接衝突の可能性があるボルト突起あり 支柱部 腐食穴あり 滑降部 ローラー破損あり 出発部 ガイドバー設置なし 有害な隙間あり
42	けやき公園	2連ブランコ+柵	C	可	2	c	B	消耗部材の推奨交換サイクル 吊金具・吊り部材3～5年 安全領域不足 設置面くぼみあり 基礎の露出あり 吊金具 摩耗進行がたつきあり（※8mm程下がっている・使用時、回転不良無し） 安全柵 傾き・軽微なぐらつきあり スイングクリアランス高い
42	けやき公園	シーソー	C	可	2	c	B	安全領域不足あり 引っ掛かり・直接衝突の可能性があるボルト突起あり 本体 塗装剥離サビあり 腕部 摩耗サビ・グリップ回転・軽微な破損あり 支点部 指の挟み込みあり 緩衝部 破損・へたりあり 設置面とのクリアランス不足あり
42	けやき公園	砂場	B	可	2	b	B	砂場枠 摩耗、軽微な破損あり
43	美原公園	木製複合遊具	C	可	2	c	B	足掛かりあり 頭部胴体の挟み込み 指の挟み込みあり 引っ掛かり・衝突する突出部あり 直接衝突の可能性があるボルト突起あり 登行部 亀裂・破損あり 継手金具 床部のボルト欠落あり 木部 全体的に腐朽ささくれ・ぐらつきあり 出発部 ガイドバー設置なし
43	美原公園	2連ブランコ+柵	B	可	2	b	B	消耗部材の推奨交換サイクル 吊金具・吊り部材3～5年 安全領域不足あり 設置面くぼみあり 本体 退色あり 吊り部材・着座部 摩耗サビあり スイングクリアランス不足あり
43	美原公園	砂場	B	可	2	b	B	砂場枠 摩耗・軽微な破損あり

公園番号	公園名	施設名	総合判定	使用可否	ハザード	劣化判定	塗装判定	備考（総括書）
44	むじなや公園	木製複合遊具	C	不可	3	c	B	消耗部材の推奨交換サイクル 吊金具・吊り部材3～5年 安全領域不足 設置面くぼみあり 足掛かりあり 頭部胴体・指の挟み込みあり 直接衝突・引っ掛かる可能性があるボルト突起、突出部あり ガイドバー設置なし 木部 全体的に腐朽・干割れ進行あり（※要経過観察） 出発部 有害な隙間あり
44	むじなや公園	ロッキング遊具うま	C	可	0	c	B	消耗部材の推奨交換サイクル 緩衝部3～5年 支点部5～7年 構造上基礎なし 支柱部 軽微なサビあり 上物部 摩耗・破損あり
44	むじなや公園	ロッキング遊具トラ	B	可	0	b	B	消耗部材の推奨交換サイクル 支点部5～7年 緩衝部3～5年 構造上基礎なし 支柱部 軽微なサビあり 上物部 摩耗・軽微な破損あり
44	むじなや公園	砂場	B	可	2	b	B	砂場枠 摩耗・軽微な破損あり 砂場内 根あり
45	あじさい公園	複合遊具	B	可	1	b	B	本体 摩耗あり
45	あじさい公園	3連低鉄棒	B	可	0	b	B	支柱部 軽微な剥離あり
46	さくら公園	木製複合遊具	C	不可	3	c	B	消耗部材の推奨交換サイクル 吊り金具・吊り部材3～5年 安全領域不足 頭部胴体・指の挟み込みあり 直接衝突・引っ掛かる可能性があるボルト突起、突出部あり 出発部 有害な隙間あり ガイドバー設置なし 直接落下が想定される場所に基礎の露出あり 木部 腐朽・蟻害・干割れ進行ぐらつきあり（※要経過観察）
46	さくら公園	鉄棒	B	可	2	b	B	設置面くぼみあり 引っ掛かり・直接衝突の可能性があるボルト突起あり 本体 汚れサビあり
46	さくら公園	砂場	C	可	0	c	B	砂場枠 蟻害・破損あり 砂場内 根あり
46	さくら公園	腹筋ベンチ	B	可	2	b	B	安全領域不足あり 頭部胴体の挟み込みあり 基礎の露出あり 脚部 塗装剥離サビあり 着座部 摩耗・干割れあり
46	さくら公園	サイクルパワー	C	可	2	c	B	安全領域不足あり 設置面根あり 本体 摩耗サビあり ハンドル固定不良あり
47	もみじ公園	木製複合遊具	C	可	2	c	B	頭部胴体・指の挟み込みあり 首へのダメージが想定される開口部・出発部に有害な隙間あり ガイドバー設置なし 直接衝突・引っ掛かる可能性があるボルト突起、突出部あり 腐朽・蟻害・干割れ進行あり（※要経過観察） チェーン34%摩耗進行あり ロープが端部固定不良あり
47	もみじ公園	鉄棒	B	可	1	b	B	本体 サビあり
47	もみじ公園	砂場	B	可	2	b	B	砂場枠 軽微な破損あり

公園番号	公園名	施設名	総合判定	使用可否	ハザード	劣化判定	塗装判定	備考（総括書）
48	さつき公園	4連ブランコ+柵	B	可	2	b	B	消耗部材の推奨交換サイクル 吊金具・吊り部材3～5年 安全領域不足 設置面 根あり 引っかかる可能性があるボルト突起あり 基礎の露出あり
48	さつき公園	放射型滑り台	C	不可	3	c	B	頭部胴体の挟み込みあり 引っかかる可能性があるボルト突起あり 直接落下が想定される場所に基礎の露出あり 全体的に腐食進行あり 出発部 有害な隙間あり
48	さつき公園	砂場	B	可	2	b	B	砂場枠 軽微な破損あり
49	ならの木公園	木製複合遊具（大）	C	不可	3	c	B	設置面くぼみあり 足掛かりあり 頭部胴体・指の挟み込みあり 引っ掛かる可能性がある突出部あり 直接衝突・引っ掛かる可能性があるボルト突起あり 出発部 有害な隙間あり ガイドバー設置なし 木部 全体的に腐朽・干割れ進行・軽微なぐらつきあり（※要経過観察）
49	ならの木公園	木製複合遊具（小）	C	不可	3	c	B	消耗部材の推奨交換サイクル 吊金具・吊り部材3～5年 安全領域不足 設置面くぼみ 足掛かりあり 頭部胴体・指の挟み込みあり 引っ掛かる突出部あり 引っ掛かり・直接衝突の可能性があるボルトあり 木部 全体的に腐朽進行・ささくれあり 出発部 ガイドバー設置なし 有害な隙間あり
49	ならの木公園	砂場	C	可	1	c	B	安全領域不足あり 砂場枠 腐朽ささくれ・破損あり 砂上面から砂場枠上面まで段差あり（※段差220mm以下）
50	原市駅前公園	木製複合遊具	C	不可	3	c	B	消耗部材の推奨交換サイクル 吊り金具・吊り部材3～5年 安全領域不足（砂場との重複もあり）設置面くぼみあり 頭部胴体・指の挟み込み 引っ掛かる突出部 有害なボルト突起あり 木部 腐朽・干割れ進行・ささくれ・軽微なぐらつき箇所 出発部 ガイドバー設置なし 有害な隙間あり
50	原市駅前公園	砂場	C	可	1	c	B	安全領域不足(すべり台との重複) 砂場枠 腐朽・軽微な破損あり 砂面から砂場枠上面まで段差あり（※段差220mm以下）砂少ない
51	白山公園	複合遊具	C	不可	3	c	B	消耗部材の推奨交換サイクル 吊り金具・吊り部材3～5年 安全領域不足 頭部胴体・指の挟み込みあり 引っ掛かる突出部 引っ掛かり・直接衝突の可能性があるボルト 直接落下が想定される場所に基礎の露出あり 床部 腐食あり 登行部 ササラ変形箇所あり 本体 摩耗サビあり
51	白山公園	ウッドクライム	C	不可	3	c	B	直接落下が想定される場所に基礎の露出あり 木部 腐朽・軽微なぐらつきあり ロープ 摩耗ほつれあり 継手金具 摩耗サビあり
52	西宮下公園	4連ブランコ	B	可	2	b	B	消耗部材の推奨交換サイクル 吊金具・吊り部材3～5年 安全領域不足あり 設置面くぼみあり 引っ掛かる可能性があるボルト突起あり 本体 摩耗・剥離サビあり
52	西宮下公園	放射型滑り台	C	不可	3	c	B	頭部胴体・指の挟み込みあり 引っ掛かる可能性があるボルト突起あり 鋭利な縁あり（ササラ破損） 踏板 腐食穴あき・変形あり 手すり・ササラ 鋭利な破損・設置不良あり 出発部 腐食あり 出発部 有害な隙間あり
52	西宮下公園	山形雲梯	C	不可	3	c	B	設置面 くぼみあり 落下による首へのダメージが想定される開口部あり 引っ掛かり・直接衝突の可能性があるボルト突起あり 直接落下が想定される場所に基礎の露出あり 懸垂はしご部 腐食穴あきあり 継手金具 破損あり
52	西宮下公園	タイヤステップ	C	可	2	c	B	安全領域不足あり 基礎の露出あり 本体 ワイヤー露出・軽微な破損あり

公園番号	公園名	施設名	総合判定	使用可否	ハザード	劣化判定	塗装判定	備考（総括書）
52	西宮下公園	ヒューム管	B	可	2	b	B	安全領域不足あり 構造上基礎なし 本体 摩耗・軽微な破損・落書きあり
52	西宮下公園	飛び石	B	可	2	b	B	安全領域不足あり 基礎の露出あり 本体 摩耗・軽微な破損あり
52	西宮下公園	砂場	C	可	2	c	B	安全領域不足あり 直接衝突の可能性があるボルト突起あり 砂場枠 腐朽・ボルトサビ・段差あり（※ぐらつきなし）ビス欠落あり
53	神明公園	ストレッチベンチ	C	可	1	c	B	本体 サビ、着座部 摩耗・干割れあり パネル部 退色、鋭利な破損あり サイン 退色あり・傾きあり（ぐらつきなし）
54	栄町公園	2連ブランコ+柵	B	可	2	b	B	消耗部材の推奨交換サイクル 吊金具・吊り部材3～5年 安全領域不足あり 設置面マット段差あり 引っ掛かる可能性があるボルト突起あり 安全柵 傾きあり
54	栄町公園	滑り台	B	可	2	b	B	頭部胴体の挟み込みあり 引っ掛かり・直接衝突の可能性があるボルト突起あり 本体 摩耗あり
54	栄町公園	鉄棒	B	可	2	b	B	安全領域不足あり 設置面マット段差あり 継手金具 軽微なサビ、汚れあり
55	くるみ公園	複合遊具	C	不可	3	c	B	消耗部材の推奨交換サイクル吊金具・吊り部材3～5年 安全領域不足 設置面くぼみ 頭部胴体・指の挟み込み 引っ掛かる可能性があるボルト突起あり すべり台 フッター設置不良・軽微なぐらつきあり ぶらんこ着座部金具 変形あり 安全柵 傾きあり（※ぐらつきなし）
55	くるみ公園	鉄棒	B	可	2	b	B	安全領域不足あり 設置面 雑草あり 支柱部 軽微なキズあり 継手金具 塗装剥離サビあり
55	くるみ公園	置物バンダ	B	可	1	b	B	安全領域不足あり 本体 アンカーサビ・摩耗・軽微な破損あり
55	くるみ公園	置物コアラ	B	可	2	b	B	基礎の露出あり 本体 摩耗・剥離・軽微な破損あり
55	くるみ公園	背伸ばしベンチ	C	可	2	c	B	安全領域不足あり 基礎の露出あり 着座部 腐朽・変形あり（※ぐらつきなし）
56	つかはら公園	4連ブランコ+柵	B	可	2	b	B	消耗部材の推奨交換サイクル 吊金具・吊り部材3～5年 安全領域不足あり マット段差あり 引っ掛かる可能性があるボルト突起あり 継手金具 軽微なサビあり 吊り金具 傾きあり（※ぐらつきなし）
56	つかはら公園	鉄棒	C	可	1	c	B	設置面 マット段差・固定不良あり 継手金具 ピンサビあり

公園番号	公園名	施設名	総合判定	使用可否	ハザード	劣化判定	塗装判定	備考（総括書）
57	白樺公園	滑り台	C	不可	3	c	B	安全領域不足あり 頭部胴体・指の挟み込みあり 引っ掛かる可能性があるボルト突起あり 直接落下が想定される場所に基礎の露出 本体 傾きあり 登行部 腐食穴あき・踏板変形あり 出発部 腐食あり 出発部 有害な隙間あり
57	白樺公園	2連ブランコ+柵	C	可	2	c	B	消耗部材の推奨交換サイクル 吊金具・吊り部材3～5年 安全領域不足あり 設置面 くぼみあり 基礎の露出あり 梁部 内部腐食サビ落ちあり スイングクリアランス高い
58	原市台公園	滑り台	C	不可	3	c	B	安全領域不足 頭部胴体・V字開口・指の挟み込みあり 引っ掛かり・破損により鋭利な突出部あり 直接落下が想定される場所に基礎の露出 登行部 腐食変形 出発部 腐食あり 滑降部 腐食ざらつき破損あり 出発部 有害な隙間あり
58	原市台公園	鉄棒	B	可	2	b	B	直接衝突の可能性があるボルト突起あり 本体 塗装剥離サビあり 支柱部 腐食傾向あり
58	原市台公園	スプリング遊具うま1（正面右）	C	可	2	c	B	消耗部材の推奨交換サイクル スプリング5～7年（※超過の可能性あり） 安全領域不足あり 引っ掛かる隙間あり スプリング部 軽微なサビあり 上物部 隙間あり 台座部 アンカー腐食傾向、軽微なぐらつきあり
58	原市台公園	スプリング遊具うま2（正面左）	C	可	2	c	B	消耗部材の推奨交換サイクル スプリング5～7年（※超過の可能性あり） 設置面くぼみ・雑草あり 引っ掛かる隙間あり スプリング部 塗装剥離サビあり 上物部 変形・隙間あり 台座部 軽微なぐらつきあり
58	原市台公園	砂場	C	可	0	c	B	砂場枠 腐朽あり 砂場内 雑草あり
58	原市台公園	タイヤステップ	C	可	1	c	B	安全領域不足あり 構造上基礎なし 本体 摩耗・へたり・破損ワイヤー露出あり
59	西宮下第二公園	2連ブランコ	B	可	2	b	B	消耗部材の推奨交換サイクル 吊金具・吊り部材3～5年 安全領域不足あり くぼみ・量水器ボックス・水飲みあり 基礎の露出あり 本体 塗装剥離サビあり
59	西宮下第二公園	鉄棒	C	不可	3	c	B	安全領域不足あり 設置面 根あり 指の挟み込みあり 直接衝突の可能性があるボルト突起あり 直接落下が想定される場所に基礎の露出あり 支柱部 傾きあり（※ぐらつきなし）握り棒 握り棒欠落あり 継手金具 破損・不要な穴あり
59	西宮下第二公園	太鼓梯子	C	不可	3	c	B	安全領域不足 設置面雑草 直接衝突の可能性があるボルト突起 直接落下が想定される場所に基礎の露出あり 懸垂はしご部 塗装剥離ざらつきあり 継手金具 ボルト腐食傾向あり
59	西宮下第二公園	置物ウサギ	B	可	1	b	B	安全領域不足あり 本体 塗装剥離・摩耗・破損あり
59	西宮下第二公園	置物カメ	B	可	1	b	B	安全領域不足 本体 塗装剥離・軽微な破損あり
59	西宮下第二公園	砂場	C	可	2	c	B	設置面雑草あり 砂場枠 摩耗・軽微な破損あり 砂場内 雑草あり

公園番号	公園名	施設名	総合判定	使用可否	ハザード	劣化判定	塗装判定	備考（総括書）
60	原市1番耕地公園	鉄棒	C	不可	3	b	B	安全領域不足あり 直接衝突の可能性のあるボルト突起あり 直接落下が想定される場所に基礎の露出あり 支柱部地際 腐食傾向あり
60	原市1番耕地公園	砂場	C	可	2	c	B	直接衝突の可能性のあるボルト突起あり（砂場枠破損の為、ボルトがでている） 砂場枠 摩耗・破損・ボルト露出あり
61	山の下公園	砂場	C	可	2	c	B	安全領域不足あり 砂場枠 摩耗・軽微な破損あり
62	新梨子公園	リンク遊具	C	可	2	c	B	消耗部材の推奨交換サイクル 緩衝部3～5年 支点部5～7年 安全領域不足 支点部 緩みによりぐらつきあり 上物部 傾き・グリップ回転・プレート隙間・キャップ欠落あり
62	新梨子公園	砂場	B	可	2	b	B	砂場枠 鉄筋露出・破損あり 砂場内 石ころあり
63	緑丘一丁目公園	滑り台	C	不可	3	c	B	安全領域不足 頭部胴体の挟み込みあり 直接衝突・引っ掛かる可能性のあるボルト突起あり 基礎の露出あり 登行部 手すり端部に腐食穴あきあり 出発部 有害な隙間あり ガイドバー設置なし
64	二ツ宮前公園	鉄棒	C	不可	3	b	B	安全領域不足 設置面 雑草あり 直接衝突・引っかかる可能性のあるボルト突起あり 直接落下が想定される場所に基礎の露出あり 本体 塗装剥離サビあり
64	二ツ宮前公園	砂場	B	可	2	b	B	安全領域不足 砂場枠 破損あり 砂場内 雑草あり
65	陣屋公園	滑り台	C	不可	3	c	B	安全領域不足 頭部胴体の挟み込みあり 直接衝突・引っかかる可能性のあるボルト突起あり 衝突の可能性のあるプレートあり（※滑降部裏の継手プレート角） 出発部 有害な隙間あり 滑降部の上部に鋭利な箇所あり（※出発部付近のステンレス角）本体 腐食傾向あり ガイドバー設置なし
65	陣屋公園	砂場	B	可	2	b	B	安全領域不足 砂場枠 軽微な破損あり 砂 少ない
66	原市19番耕地公園	2連ブランコ+柵	B	可	2	b	B	消耗部材の推奨交換サイクル 吊金具・吊り部材3～5年 安全領域不足 設置面 雑草あり 基礎の露出・軽微なぐらつきあり 本体・安全柵 摩耗サビあり
66	原市19番耕地公園	滑り台	C	不可	3	c	B	安全領域不足 頭部胴体・指の挟み込みあり 衝突の可能性のある突出部あり 直接落下が想定される場所に基礎の露出あり 滑降部 腐食あり 出発部 有害な隙間あり ガイドバー設置なし
66	原市19番耕地公園	砂場	B	可	2	b	B	砂場枠 摩耗、軽微な破損あり
67	稲荷ハッ山公園	2連ブランコ+柵	D	不可	2	d	B	消耗部材の推奨交換サイクル 吊金具・吊り部材3～5年 安全領域不足 安全柵片側設置なし 設置面くぼみあり 基礎の露出あり 吊り部材44%摩耗進行あり 安全柵 腐食傾向あり

公園番号	公園名	施設名	総合判定	使用可否	ハザード	劣化判定	塗装判定	備考（総括書）
67	稲荷ハッ山公園	滑り台	C	不可	3	c	B	安全領域不足 頭部胴体の挟み込みあり 引っかかる可能性があるボルト突起あり 直接落下が想定される場所に基礎の露出あり 本体 腐食・傾き・ぐらつきあり 出発部 有害な隙間あり
67	稲荷ハッ山公園	鉄棒	B	可	2	b	B	安全領域不足 直接衝突の可能性があるボルト突起あり 支柱部・握り棒 腐食傾向あり
67	稲荷ハッ山公園	タイヤステップ	B	可	2	b	B	安全領域不足 設置面 根あり 構造上基礎なし 本体 摩耗ヒビあり
67	稲荷ハッ山公園	砂場	B	可	2	b	B	安全領域不足 設置面 根あり 基礎の露出あり 砂場枠 摩耗あり
68	西宮下第三公園	2連ブランコ+柵	B	可	2	b	B	消耗部材の推奨交換サイクル 吊金具・吊り部材3～5年 安全領域不足 安全柵片側設置なし 設置面 マット段差・固定不良あり 本体・安全柵 サビあり
68	西宮下第三公園	滑り台	C	不可	3	c	B	安全領域不足 頭部胴体・指の挟み込みあり 引っかかる可能性があるボルト突起あり 滑降部 ナット腐食変形・溶接箇所あり（※使用時に振動音あり・地際上部に隙間あり） 出発部 有害な隙間・ボルト突出あり
68	西宮下第三公園	砂場	B	可	2	b	B	安全領域不足 砂場枠 破損あり
69	浅間台二丁目公園	砂場	B	可	2	b	B	砂場枠 摩耗・破損あり
70	東団地第一公園	砂場	B	可	2	b	B	安全領域不足 固い設置面 砂場枠 軽微な破損あり 砂場内 雑草あり
70	東団地第一公園	置物ライオン	C	不可	3	b	B	安全領域不足 固い設置面 基礎の露出あり 本体 軽微な破損あり
70	東団地第一公園	置物ゾウ	C	不可	3	b	B	安全領域不足 固い設置面 基礎の露出あり 本体 軽微な破損あり
70	東団地第一公園	子供ハウス（ゾウ側）	C	不可	3	b	B	安全領域不足 固い設置面 基礎の露出あり 本体 軽微な破損あり
70	東団地第一公園	子供ハウス	C	不可	3	b	B	安全領域不足 固い設置面 基礎の露出あり 本体 軽微な破損・落書きあり
71	大砂公園	滑り台	B	可	2	b	B	頭部胴体の挟み込みあり 衝突の可能性がある突出部あり 直接衝突・引っかかる可能性があるボルト突起あり 本体 摩耗サビあり

公園番号	公園名	施設名	総合判定	使用可否	ハザード	劣化判定	塗装判定	備考（総括書）
71	大砂公園	鉄棒	C	不可	3	b	B	安全領域不足 直接衝突の可能性があるボルト突起あり 直接落下が想定される場所に基礎の露出あり 支柱部・握り棒 傾きあり（※ぐらつきなし）
71	大砂公園	砂場	B	可	2	b	B	安全領域不足 砂場内 軽微な雑草あり 砂場枠 摩耗あり
72	むじなや第一公園	滑り台	C	不可	3	c	B	安全領域不足 設置面 根あり 頭部胴体・指の挟み込みあり 衝突の可能性がある突出部あり 直接衝突・引っかかる可能性があるボルト突起あり 基礎の露出あり 出発部 腐食傾向・不要な穴・有害な隙間あり 支柱部 腐食穴あきあり
72	むじなや第一公園	砂場	B	可	2	b	B	安全領域不足 設置面 根あり 砂場枠 摩耗、破損あり
73	谷津公園	4連ブランコ+柵	C	可	2	c	B	消耗部材の推奨交換サイクル 吊金具・吊り部材3～5年 安全領域不足 設置面マット破損・変形・段差あり（※つまづく可能性あり） 基礎の露出あり 本体・安全柵 塗装剥離あり スイングクリアランス不足
73	谷津公園	鉄棒	B	可	2	b	B	直接衝突の可能性があるボルト突起あり 基礎の露出あり 継手金具 軽微なぐらつきあり
73	谷津公園	放射型滑り台	C	不可	3	b	B	安全領域不足 頭部胴体・指の挟み込みあり 引っかかる可能性がある隙間・ボルト突起あり 衝突の可能性がある突出部あり 本体 摩耗サビあり 出発部 有害な隙間あり
73	谷津公園	砂場	B	可	2	b	B	砂場枠 破損あり
74	三塚公園	とびとび	C	可	1	c	B	安全領域不足 構造上 基礎なし 本体 腐朽あり
74	三塚公園	丸太鉄棒	C	不可	3	c	B	落下高さが1500mm以上の為、規準判定は参考とする 直接落下が想定される場所に基礎の露出あり 握り棒 軽微なぐらつきあり
74	三塚公園	4連ブランコ+柵	C	可	2	c	B	消耗部材の推奨交換サイクル 吊金具・吊り部材3～5年 安全領域不足 安全柵 片側設置なし・傾きあり 設置面くぼみあり 基礎の露出あり 吊り金具 軽微なぐらつきあり
74	三塚公園	コーナー型2面滑り台	C	不可	3	c	B	安全領域不足 頭部胴体の挟み込み・V字開口部あり 有害なボルト突起あり 鋭利な破損あり 直接落下が想定される場所に基礎の露出あり 滑降部 腐食ざらつきあり 出発部 有害な隙間あり
74	三塚公園	砂場	B	可	2	b	B	砂場枠 軽微な破損あり
75	レック上尾公園	滑り台	C	不可	3	c	B	安全領域不足 頭部胴体・指の挟み込みあり 衝突の可能性がある突出部あり 直接衝突の可能性があるボルト突起あり 登行部 変形あり 出発部 腐食・有害な隙間あり ガイドバー設置なし

公園番号	公園名	施設名	総合判定	使用可否	ハザード	劣化判定	塗装判定	備考（総括書）
75	レック上尾公園	砂場	B	可	2	b	B	安全領域不足 砂場枠 軽微な破損あり 砂場内 砂利あり
76	東第二公園	滑り台	C	不可	3	c	B	安全領域不足 頭部胴体の挟み込み・首へのダメージが想定されるV字開口部あり 引っ掛かる可能性がある突出部・ボルト突起あり 基礎の露出あり ガイドバー設置なし 登行部 腐食傾向・補修跡あり 出発部 腐食傾向・有害な隙間あり 滑降部 腐食ざらつき 変形・隙間あり
76	東第二公園	砂場	B	可	1	b	B	安全領域不足あり 砂場内 石ころあり
77	ニッ宮公園	鉄棒	C	不可	3	b	B	安全領域不足 直接衝突・引っ掛かる可能性があるボルト突起あり 直接落下が想定される場所に基礎の露出あり 支柱部・握り棒 傾きあり 継手金具 ボルト変形あり
77	ニッ宮公園	砂場	C	可	0	c	B	安全領域不足（※鉄棒と重複あり・2300mm以上必要） 砂場枠 腐朽進行あり 砂場内 雑草あり
78	末広公園	鉄棒	C	不可	3	c	B	安全領域不足 直接衝突の可能性のあるボルト突起あり 直接落下が想定される場所に基礎の露出あり 支柱部 腐食あり
78	末広公園	砂場	C	可	0	c	B	砂場枠 腐朽あり 砂場内 雑草・糞あり
78	末広公園	タイヤステップ	B	可	1	b	B	安全領域不足 構造上基礎なし 本体 破損・ヒビあり
79	クレスト公園	ツイスター	B	可	1	b	B	安全領域不足
79	クレスト公園	ワニワニクライム	B	可	0	b	B	消耗部材の推奨交換サイクル ネット3～5年
79	クレスト公園	砂場	B	可	2	b	B	
80	春日一丁目公園	2連ブランコ+柵	C	可	2	c	B	消耗部材の推奨交換サイクル 吊金具・吊り部材3～5年 安全領域不足 設置面 マット固定不良あり（※躓く可能性あり） 基礎の露出あり 梁部 内部腐食サビ落ちあり スイングクリアランス不足
80	春日一丁目公園	ホースジャングル	C	不可	3	b	B	安全領域不足 頭部胴体の挟み込み・落下により首へのダメージが想定される開口部あり 直接衝突の可能性のあるボルト突起あり 横架材 手すり腐食傾向ざらつきあり
80	春日一丁目公園	滑り台	B	可	2	b	B	安全領域不足 頭部胴体・指の挟み込みあり 引っ掛かる可能性があるボルト突起あり 基礎の露出あり 本体 摩耗サビあり

公園番号	公園名	施設名	総合判定	使用可否	ハザード	劣化判定	塗装判定	備考（総括書）
80	春日一丁目公園	砂場	B	可	2	b	B	安全領域不足 固い設置面 砂場枠 軽微な破損あり（多数）
81	ポニー公園	スプリング遊具うし	B	可	2	b	B	消耗部材の推奨交換サイクルスプリング5～7年（※超過の可能性あり） 安全領域不足 スプリング部 軽微なキズ・サビあり 上物部 軽微な破損あり スプリング固定部 挟み込みあり
81	ポニー公園	置物リス	B	可	2	b	B	安全領域不足 本体 摩耗・軽微な破損あり
81	ポニー公園	砂場	B	可	2	b	B	上部空間 安全領域不足 砂場枠 摩耗あり
82	ソロの木公園	鉄棒	C	不可	3	b	B	安全領域不足 設置面くぼみあり 直接衝突・引っ掛かる可能性があるボルト突起あり 直接落下が想定される場所に基礎の露出あり 本体 サビあり
82	ソロの木公園	置物木馬	C	可	2	c	B	安全領域不足 直接衝突の可能性のあるボルト突起あり 本体 腐朽進行ささくれあり
83	二ツ宮第二公園	滑り台	C	不可	3	c	B	安全領域不足 頭部胴体・指の挟み込みあり 衝突の可能性のある突出部あり 直接衝突・引っ掛かる可能性があるボルト突起あり 滑降部 腐食ざらつきあり 汚れあり 出発部 有害な隙間・ボルト突出あり ガイドバー設置なし
83	二ツ宮第二公園	砂場	B	可	2	b	B	安全領域不足 砂場枠 軽微な破損あり
84	メイプル公園	ストレッチ（上体ひねり）	C	不可	3	b	B	設置面 固い 手摺部 軽微な剥離サビあり 踏板 摩耗あり
84	メイプル公園	ストレッチ	C	不可	3	b	B	安全領域不足 設置面 固い 本体 サビあり
85	向山けやき公園	2連ブランコ+柵	C	可	2	c	B	消耗部材の推奨交換サイクル 吊金具・吊り部材3～5年 安全領域不足 設置面くぼみあり 基礎の露出あり 梁部 内部腐食サビ落ちあり 吊り金具 内部腐食・軽微な傾きあり（※緩み無し）吊り部材 32%摩耗進行あり 着座部 金具30%摩耗進行あり 安全柵 腐食傾向・傾きあり 基礎部 軽微なぐらつきあり
85	向山けやき公園	滑り台	C	不可	3	c	B	安全領域不足 頭部胴体・指の挟み込み・V字開口部あり 引っ掛かる可能性がある突出部あり 鋭利な角あり 直接落下が想定される場所に基礎の露出あり 本体 大きなぐらつきあり 出発部 腐食・有害な隙間あり 滑降部 腐食ざらつき・鋭利な破損・変形あり
85	向山けやき公園	砂場	C	可	1	c	B	安全領域不足あり 砂場内 動物の糞あり
86	平塚小砂公園	滑り台	C	不可	3	c	C	安全領域不足 頭部胴体の挟み込みあり 直接衝突・引っ掛かる可能性があるボルト突起、突出部あり 直接落下が想定される場所に基礎の露出あり 登行部 腐食あり 出発部 傾き・有害な隙間あり 支柱部 塗装剥離進行ざらつきあり 滑降部 腐食ざらつきあり ガイドバー設置なし

公園番号	公園名	施設名	総合判定	使用可否	ハザード	劣化判定	塗装判定	備考（総括書）
87	原市台西公園	回転滑り台	C	不可	3	c	B	安全領域不足 頭部胴体・指の挟み込みあり 直接衝突・引っ掛かる可能性があるボルト突起あり 直接落下が想定される場所に基礎の露出あり 登行部・支柱部 腐食箇所あり 出発部 腐食・有害な隙間あり 滑降部 腐食・端部裏側のコンクリート露出・ざらつきあり（※滑りづらい）
88	谷津第二公園	2連ブランコ+柵	B	可	2	b	B	消耗部材の推奨交換サイクル 吊金具・吊り部材3～5年 安全領域不足 設置面 くぼみあり 安全柵 腐食傾向あり スイングクリアランス不足
88	谷津第二公園	滑り台	C	不可	3	c	B	安全領域不足 頭部胴体・指の挟み込みあり 衝突の可能性がある突出部あり 直接衝突・引っ掛かる可能性があるボルト突起あり 滑降部 腐食ざらつき・変形・隙間・ナット破損あり 出発部 有害な隙間あり ガイドバー設置なし
88	谷津第二公園	砂場	B	可	2	b	B	安全領域不足 砂場枠 破損あり
89	愛宕一丁目公園	スプリング遊具ウサギ	C	可	2	c	B	消耗部材の推奨交換サイクル スプリング5～7年（※超過の可能性あり） 安全領域不足 衝突の可能性がある突出部あり（※カバー欠落の為） 上物部 ボルト腐食・内部異物あり 台座部 上部プレート腐食傾向あり
89	愛宕一丁目公園	スプリング遊具うま	C	可	2	c	B	消耗部材の推奨交換サイクル スプリング5～7年（※超過の可能性あり） 安全領域不足 衝突の可能性がある突出部あり（※カバー欠落により） 上物部 内部異物あり
89	愛宕一丁目公園	砂場	C	可	2	c	B	安全領域不足 上部に換気口あり 砂場内 雑草あり
90	原市21番耕地公園	鉄棒	B	可	2	b	B	安全領域不足
90	原市21番耕地公園	ぶらさがり	B	可	2	b	B	安全領域不足
91	町谷公園	滑り台	B	可	2	b	B	安全領域不足 頭部胴体の挟み込みあり 直接衝突・引っ掛かる可能性があるボルト突起あり 基礎の露出あり 本体 摩耗サビあり ガイドバー設置なし
91	町谷公園	砂場	B	可	2	b	B	砂場枠 摩耗・固定不良あり
92	中妻四丁目公園	滑り台	C	不可	3	b	B	安全領域不足 頭部胴体・指の挟み込みあり 衝突の可能性がある突出部あり 本体 摩耗サビあり 出発部 有害な隙間あり ガイドバー設置なし
92	中妻四丁目公園	砂場	B	可	2	b	B	安全領域不足 砂場枠 摩耗あり
93	西原公園	砂場	B	可	2	b	B	砂場枠 摩耗・ヒビあり

公園番号	公園名	施設名	総合判定	使用可否	ハザード	劣化判定	塗装判定	備考（総括書）
94	二ツ宮前第二公園	滑り台	C	不可	3	c	B	安全領域不足 頭部胴体の挟み込みあり 引っ掛かる可能性があるボルト突起あり 直接落下が想定される場所に基礎の露出あり 出発部 腐食・有害な隙間・ボルト突起あり 滑降部 腐食ざらつきあり ガイドバー設置なし
94	二ツ宮前第二公園	砂場	B	可	1	b	B	安全領域不足 砂場枠 鉄筋露出あり 砂面から砂場枠上面まで段差あり（※220mm以下）
95	花水木公園	2連ブランコ+柵	B	可	2	b	B	消耗部材の推奨交換サイクル 吊金具・吊り部材3～5年 安全領域不足 基礎の露出あり 安全柵 傾き・基礎軽微なぐらつきあり
95	花水木公園	滑り台	C	不可	3	b	B	安全領域不足 頭部胴体の挟み込みあり 直接衝突・引っ掛かる可能性があるボルト突起あり 直接落下が想定される場所に基礎の露出あり 登行部 手すり軽微なぐらつきあり 滑降部 腐食傾向あり 出発部 有害な隙間あり ガイドバー設置なし
95	花水木公園	砂場	B	可	2	b	B	安全領域不足 砂場枠 摩耗あり
96	秩父山公園	滑り台	C	不可	3	c	B	頭部胴体の挟み込みあり 有害なボルト突起あり 直接落下が想定される場所に基礎の露出あり 出発部 ボルト腐食傾向・有害な隙間あり ガイドバー設置なし 滑降部 腐食ざらつきあり
97	西宮下三丁目公園	滑り台	C	不可	3	b	B	安全領域不足 頭部胴体の挟み込みあり 衝突の可能性がある突出部あり 直接衝突・引っ掛かる可能性があるボルト突起あり 直接落下が想定される場所に基礎の露出あり 本体 ボルト腐食傾向あり 出発部 有害な隙間あり ガイドバー設置なし
98	原市 2 番耕地公園	2連ブランコ+柵	B	可	2	b	B	消耗部材の推奨交換サイクル 吊金具・吊り部材3～5年 安全領域不足 設置面 くぼみあり 基礎の露出あり 継手金具・吊り金具 腐食傾向あり
98	原市 2 番耕地公園	砂場	B	可	2	b	B	砂場枠 摩耗あり
99	柏座一丁目東公園	スプリング遊具ソウ	B	可	2	b	B	消耗部材の推奨交換サイクル スプリング5～7年（※超過の可能性あり） 安全領域不足 上物部 腐食傾向・軽微な破損あり スプリング形状 固定部挟み込みあり
99	柏座一丁目東公園	スプリング遊具コアラ	B	可	2	b	B	消耗部材の推奨交換サイクル スプリング5～7年（※超過の可能性あり） 安全領域不足 上物部 腐食傾向・軽微な破損あり スプリング形状 固定部挟み込みあり
100	柏座一丁目西公園	滑り台	C	不可	3	b	B	安全領域不足 頭部胴体の挟み込みあり 衝突の可能性がある突出部あり 直接衝突・引っ掛かる可能性があるボルト突起あり 登行部・支柱部 腐食傾向あり 出発部 腐食傾向・有害な隙間あり ガイドバー設置なし
101	大谷本郷東公園	リンク遊具バンダ	B	可	2	b	B	消耗部材の推奨交換サイクル 支点部5～7年・緩衝部3～5年 安全領域不足 設置面 根あり 基礎の露出あり 支柱部地際 塗装剥離サビあり 支点部 摩耗サビあり 上物部 塗装剥離サビ・軽微な破損あり
101	大谷本郷東公園	リンク遊具ラッコ	B	可	2	b	B	消耗部材の推奨交換サイクル 支点部5～7年・緩衝部3～5年 安全領域不足 基礎の露出あり 支柱部地際 軽微なサビあり 支点部 摩耗サビあり 上物部 摩耗・剥離サビあり

公園番号	公園名	施設名	総合判定	使用可否	ハザード	劣化判定	塗装判定	備考（総括書）
102	みずき公園	複合遊具	C	不可	3	c	B	消耗部材の推奨交換サイクル 吊金具・吊り部材3～5年 安全領域不足 設置面くぼみ・マット段差あり 頭部胴体・指の挟み込みあり 出発部 有害な隙間あり 直接落下が想定される場所に基礎の露出あり ブランコ吊部材 36%摩耗進行あり 着座部 腐朽傾向・スイングクリアランス不足あり
102	みずき公園	鉄棒	B	可	0	b	B	継手金具・支柱部 軽微なサビあり
102	みずき公園	平行棒	B	可	2	b	B	設置面 くぼみあり・頭部胴体の挟みこみあり 利用案内表示、対象年齢表示なし
102	みずき公園	背伸ばしベンチ	C	可	2	c	B	設置面 くぼみあり・指の挟み込みあり 基礎の露出あり ステンレス部 汚れあり・着座部 腐朽、ササクレあり
103	こうしん山公園	複合遊具	C	不可	3	c	B	設置面 マット段差あり・足がかりあり・頭部胴体の挟み込み、指の挟みこみあり 引っ掛かり直接衝突の可能性があるボルト突起あり クライム部 グリップ摩耗進行あり・すべり台側壁隙間あり
103	こうしん山公園	4連ブランコ+柵	C	不可	1	c	B	消耗部材の推奨交換サイクル 吊金具・吊り部材3～5年 設置面 マット段差・固定不良あり・引っ掛かる可能性があるボルト突起あり 吊り部材 29%摩耗サビあり
103	こうしん山公園	鉄棒	B	可	1	b	B	設置面 マット段差あり 継手金具 サビあり
104	なかはら公園	複合遊具	D	不可	2	d	B	設置面 マット段差・固定不良あり・直接衝突の可能性があるボルト突起あり ネットクライム地際 破損進行あり
104	なかはら公園	スプリングシーソー	C	可	2	c	B	消耗部材の推奨交換サイクル スプリング5～7年（※超過の可能性あり） 基礎の露出あり・梁部 摩耗サビあり 継手金具 コゲ跡・カバー欠落あり 腕部 クリアランス不足・スプリング部 指が挟まる構造
104	なかはら公園	鉄棒	B	可	1	b	B	安全領域不足あり 支柱部 軽微なキズあり
104	なかはら公園	わたり橋（平均台）	B	可	1	b	B	歩行部 摩耗・キズサビあり 手すり部 摩耗サビあり 対象年齢表示、利用案内表示なし
104	なかはら公園	ストレッチベンチ	C	可	1	c	B	安全領域不足・設置面 根、雑草あり 着座部 端部腐朽・軽微なぐらつきあり・足掛け部 摩耗サビあり 対象年齢表示、利用案内表示なし
104	なかはら公園	背伸ばしベンチ	B	可	1	b	B	安全領域不足・設置面 根、雑草あり 着座部 摩耗・干割れあり 対象年齢表示、利用案内表示なし
105	あぜよし公園	複合遊具	C	可	2	c	B	安全領域不足・設置面 マット段差あり・頭部胴体の挟み込み、指の挟み込みあり 直接衝突の可能性があるボルト突起あり・本体 摩耗サビあり ネットクライム 不用穴、摩耗ほつれ、たるみあり

公園番号	公園名	施設名	総合判定	使用可否	ハザード	劣化判定	塗装判定	備考（総括書）
105	あぜよし公園	2連ブランコ+柵	C	可	1	c	B	消耗部材の推奨交換サイクル 吊金具・吊り部材3～5年 設置面 マット変形・段差・つまづく可能性あり 本体・安全柵 摩耗サビあり
106	やまの下公園	ツインバー	B	可	2	b	B	安全領域不足 設置面 くぼみあり 握り棒部 退色・摩耗サビあり 対象年齢表示なし
106	やまの下公園	背伸ばしベンチ	C	可	1	c	B	脚部 塗装剥離サビ、キャップ凹み、汚れあり 着座部 摩耗、干割れ、ビス欠落あり
106	やまの下公園	2連ブランコ+柵	C	可	1	c	B	消耗部材の推奨交換サイクル 吊金具・吊り部材3～5年 設置面 マット段差、固定不良あり
106	やまの下公園	スプリング遊具 ソウ	B	可	0	b	B	消耗部材の推奨交換サイクル スプリング5～7年 スプリング部 塗装剥離サビあり 上物部 ボルトサビあり
106	やまの下公園	コンビネーション遊具	C	可	2	c	B	設置面 マット段差あり・指の挟みこみあり・直接衝突の可能性があるボルト突起あり すべり台 ボルトナット欠落、変形、穴あり・ロッククライム部 グリップ欠落穴あり 床部 腐朽、摩耗進行あり
107	町谷第一公園	2連ブランコ+柵（高）	B	可	1	b	B	消耗部材の推奨交換サイクル 吊金具・吊り部材3～5年 設置面 マット段差あり 引っかかる可能性があるボルト突起あり
107	町谷第一公園	2連ブランコ+柵（低）	B	可	1	b	B	消耗部材の推奨交換サイクル 吊金具・吊り部材3～5年 設置面 マット段差あり 引っかかる可能性があるボルト突起あり 着座部 シート破損あり
107	町谷第一公園	健康器具 ステップ	B	可	2	b	B	頭部胴体の挟み込みあり 摩耗・塗装剥離あり スチール部 ステップ 摩耗あり
107	町谷第一公園	健康器具 ベントステップ	B	可	2	b	B	頭部胴体の挟み込みあり スチール部 摩耗・塗装剥離あり
107	町谷第一公園	3連低鉄棒	B	可	1	b	B	設置面 マット段差あり
107	町谷第一公園	複合遊具	C	可	2	c	B	設置面 マット段差あり 直接衝突の可能性があるボルト突起あり 滑降部 地際部腐食あり ローブクライム 腐朽あり
108	ぼうの下公園	スプリング遊具 ウサギ	C	不可	1	c	B	消耗部材の推奨交換サイクル スプリング5～7年（超過の可能性あり） 設置面 マット段差あり・スプリング部 腐食傾向あり 上物部 裏 腐食、軽微な破損、落書きあり・台座部 ぐらつきあり
108	ぼうの下公園	のびのびベンチ（健康遊具説明板）	B	可	2	b	B	直接衝突の可能性があるボルト突起あり 対象年齢の表示なし 脚部・手すり 摩耗サビあり 着座部 摩耗・干割れ・落書きあり サイン 塗装剥離サビ・板面キズあり

公園番号	公園名	施設名	総合判定	使用可否	ハザード	劣化判定	塗装判定	備考（総括書）
108	ぼうの下公園	ぶらぶらツリー（健康遊具説明板）	C	可	1	c	B	本体 塗装剥離サビ、傾きあり サイン 塗装剥離サビ、板面固定不良、落書きあり
108	ぼうの下公園	2連ブランコ+柵	C	可	1	c	B	消耗部材の推奨交換サイクル 吊金具・吊り部材3～5年 設置面 マット段差あり・吊り部材・着座部金具 軽微な摩耗あり
108	ぼうの下公園	3連低鉄棒	B	可	1	b	B	設置面 マット段差あり 継手金具 塗装剥離あり
108	ぼうの下公園	船の遊具コンビネーションすべり台	C	不可	3	c	B	設置面 マット段差あり・指の挟み込み、引っ掛かる突起、衝突の可能性がある突起あり 直接衝突の可能性があるボルト突起あり・帆布 腐食傾向、帆欠落あり・継手金具 欠落箇所あり すべり台出発部 引っ掛かる隙間あり
109	原新町北公園	バランスビーム	B	可	2	b	B	安全領域不足 頭部胴体の挟み込みあり 本体 塗装剥離 摩耗サビあり
109	原新町北公園	ステップ	B	可	2	b	B	安全領域不足 頭部胴体の挟み込みあり 対象年齢・利用案内の表示なし 支柱・手すり部 キャップ軽微な凹みあり ステップ 摩耗・干割れあり
109	原新町北公園	3連低鉄棒	B	可	1	b	B	安全領域不足 本体 軽微なサビあり
109	原新町北公園	2連ブランコ+柵	B	可	1	b	B	消耗部材の推奨交換サイクル 吊金具・吊り部材3～5年 設置面 マット段差あり・本体 塗装剥離サビあり
109	原新町北公園	コンビネーション遊具	C	可	2	c	B	設置面 マット段差あり・指の挟み込み、直接衝突の可能性があるボルト突起あり すべり台（青） ヒビあり 柵部 軽微なぐらつき、パネル不要な穴あり 本体 摩耗サビ・退色あり
110	前原公園	3連低鉄棒	C	不可	3	b	B	設置面 くぼみあり 直接落下が想定される箇所に基礎の露出あり 支柱部 塗装剥離、キズサビあり 握り棒部 サビあり 継手金具 サビあり
110	前原公園	ロッキング遊具 キリン	B	可	2	b	B	消耗部材の推奨交換サイクル 支点部5～7年緩衝部3～5年 安全領域不足・支柱部 塗装剥離サビあり・上物部 摩耗サビあり 支点部 摩耗サビあり
110	前原公園	ロッキング遊具 シマウマ	B	可	2	b	B	消耗部材の推奨交換サイクル 支点部5～7年緩衝部3～5年 安全領域不足・支柱部 塗装剥離サビあり・上物部 摩耗サビあり 支点部 サビあり
110	前原公園	滑り台	C	不可	3	b	B	設置面 マット段差あり・直接衝突の可能性があるボルト突起あり 直接落下が想定される箇所に基礎の露出あり・本体 摩耗サビあり 滑降部 ボルトキャップぐらつきあり
110	前原公園	2連ブランコ+柵	B	可	2	b	B	消耗部材の推奨交換サイクル 吊金具・吊り部材3～5年 設置面 マット段差あり・本体 安全柵 塗装剥離サビあり 着座部 破損あり スイングクリアランス不足

公園番号	公園名	施設名	総合判定	使用可否	ハザード	劣化判定	塗装判定	備考（総括書）
110	前原公園	ぶらさがり	B	可	1	b	B	本体 摩耗サビあり 対象年齢表示、利用案内表示なし
111	沼南公園	2連ブランコ+柵	C	可	1	c	B	消耗部材の推奨交換サイクル 吊金具・吊り部材3～5年 本体・安全柵 塗装剥離サビあり 着座部金具 31%摩耗進行あり
111	沼南公園	滑り台	B	可	1	b	B	本体 摩耗サビあり
111	沼南公園	3連低鉄棒	B	可	1	b	B	本体 塗装剥離サビあり
111	沼南公園	ウォールラダー	B	可	1	b	B	本体 摩耗サビ・キャップ凹みあり 対象年齢表示なし
111	沼南公園	背伸ばしベンチ	C	可	2	c	B	安全領域不足 直接衝突の可能性があるボルト突起あり スチール部 継手サビ・キャップ凹み・汚れあり 着座部 軽微なぐらつき、ビス欠落、軽微な破損あり
111	沼南公園	バランスビーム	B	可	2	b	B	頭部胴体の挟み込みあり 本体 摩耗サビあり
112	天神公園	複合滑り台	B	可	2	b	B	直接衝突の可能性があるボルト突起あり スライダー 軽微なヒビあり 柵部 汚れ・ハンドル軽微なぐらつきあり 上部のパネル ボルト腐食傾向あり
112	天神公園	2連ブランコ+柵	C	可	2	c	B	消耗部材の推奨交換サイクル 吊金具・吊り部材3～5年 設置面 くぼみあり スイングクリアランス不足 安全柵 ネジ欠落によりぐらつき箇所あり
112	天神公園	マルチトレーナー	D	不可	1	d	B	対象年齢・利用案内の表示なし ぶらさがり ボルト腐食あり ロープ登り 地際のチェーン76%摩耗進行あり
112	天神公園	2連低鉄棒	B	可	0	b	B	支柱部 塗装剥離サビあり 握り棒部 サビあり
113	稲荷公園	置物恐竜	B	可	0	b	B	本体 サビ・軽微な摩耗あり
113	稲荷公園	置物金魚	B	可	0	b	B	本体 軽微な摩耗・破損あり
113	稲荷公園	複合滑り台	B	可	2	b	B	直接衝突の可能性があるボルト突起あり ネット渡り 摩耗ワイヤー露出あり

公園番号	公園名	施設名	総合判定	使用可否	ハザード	劣化判定	塗装判定	備考（総括書）
113	稲荷公園	背伸ばしベンチ	B	可	2	b	B	安全領域不足 直接衝突の可能性があるボルト突起あり 対象年齢の表示なし 脚部 塗装剥離サビあり 着座部 摩耗・軽微な破損あり
114	原新町南公園	雲梯（ありんこラダー）	B	可	2	b	B	直接衝突の可能性があるボルト突起あり 本体 摩耗サビあり
114	原新町南公園	コンビネーション滑り台	B	可	1	b	B	床部 摩耗サビあり 継手金具 キャップ破損・欠落あり
114	原新町南公園	健康器具	B	可	0	b	B	支柱部 軽微なキズサビあり ステップ 軽微な破損あり
115	小泉氷川山公園	大型複合遊具1（低）	B	可	1	b	B	本体 摩耗サビあり
115	小泉氷川山公園	大型複合遊具2（高）	C	可	2	c	B	指の挟み込みあり（※柵部の不要な穴により） 本体 摩耗サビあり
115	小泉氷川山公園	のびのびサークル	B	可	1	b	B	安全領域不足 本体 摩耗サビあり サイン 一部シート剥がれあり
115	小泉氷川山公園	くるくるサイクル	B	可	1	b	B	対象年齢の表示なし 本体 摩耗・軽微な動作不良あり
115	小泉氷川山公園	てくてくウオーク	B	可	1	b	B	利用案内の表示なし ゴム部 軽微な破損あり
115	小泉氷川山公園	ツイストスツール	B	可	1	b	B	対象年齢の表示なし 本体 摩耗・傾きあり（※ぐらつきなし）
115	小泉氷川山公園	あしこしベンチ	B	可	1	b	B	利用案内の表示なし 本体 摩耗あり
116	原市台南公園	滑り台	C	可	0	c	B	支柱部 腐食あり 滑降部 汚れあり
116	原市台南公園	鉄棒	B	可	1	b	B	本体 サビ、汚れあり
116	原市台南公園	よこよこストレッチ	B	可	1	b	B	対象年齢の表示なし 本体 摩耗キズあり

公園番号	公園名	施設名	総合判定	使用可否	ハザード	劣化判定	塗装判定	備考（総括書）
117	フィーリア公園	複合遊具	B	可	2	b	B	設置面 くぼみあり 指の挟み込みあり 直接衝突の可能性があるボルト突起あり ステップ 被膜破損・腐食傾向あり
118	長久公園	複合遊具	B	可	1	b	B	設置面 マット段差・固定不良あり 本体 摩耗サビあり キャップ破損あり
118	長久公園	背伸ばしボード	B	可	1	b	B	利用案内の表示なし 本体 摩耗あり
118	長久公園	のびのびポール	B	可	1	b	B	利用案内の表示なし 本体 摩耗サビあり
118	長久公園	あしこしベンチ	B	可	1	b	B	利用案内の表示なし 本体 摩耗・軽微な汚れあり
119	べにばな公園	複合遊具	C	可	2	c	B	設置面 マット段差あり 指の挟み込み（※パネル変形により） 本体 摩耗あり
119	べにばな公園	3連低鉄棒	B	可	0	b	B	握り棒部 継手金具 サビあり
119	べにばな公園	ムービング遊具ハニー	B	可	0	b	B	消耗部材の推奨交換サイクル 緩衝部3～5年 支点部5～7年 本体 摩耗キズあり
119	べにばな公園	ムービング遊具ホッパー	B	可	0	b	B	消耗部材の推奨交換サイクル 緩衝部3～5年 支点部5～7年 本体 摩耗・剥離あり
119	べにばな公園	ムービング遊具ニョッキー	B	可	1	b	B	消耗部材の推奨交換サイクル 支点部5～7年 設置面 くぼみあり 本体 摩耗キズ・軽微な回転不良あり
119	べにばな公園	ちびっこマウンテン	B	可	2	b	B	年齢制限エリア内への設置なし 本体 摩耗あり
119	べにばな公園	ウォールラダー	B	可	0	b	B	本体 摩耗サビあり
119	べにばな公園	ツイスト	B	可	0	b	B	本体 軽微な摩耗あり
119	べにばな公園	背伸ばしベンチ	B	可	0	b	B	脚部 継手サビ・キャップ軽微な凹みあり 着座部 摩耗・干割れあり

公園番号	公園名	施設名	総合判定	使用可否	ハザード	劣化判定	塗装判定	備考（総括書）
120	ひばり山公園	ムービング遊具 インコ	B	可	0	b	B	消耗部材の推奨交換サイクル 緩衝部3～5年 支点部5～7年 本体 摩耗サビあり・上物部 スリップシート軽微な破損あり
120	ひばり山公園	幼児用遊具 しだ	B	可	0	b	B	本体 摩耗サビあり
120	ひばり山公園	幼児用遊具 たけ	B	可	0	b	B	本体 摩耗サビあり
120	ひばり山公園	幼児用遊具 はな	B	可	0	b	B	本体 摩耗サビあり
120	ひばり山公園	健康遊具 よりどりジムぶらぼー	B	可	0	b	B	本体 摩耗サビあり
120	ひばり山公園	クッションマット	B	可	2	b	B	基礎の露出あり 本体 摩耗・軽微な汚れあり
121	ちびっこパーク	クライミング遊具	B	可	2	b	B	消耗部材の推奨交換サイクル ワイヤロープ7～10年 SPシール印字消失 設置面 ターンバックル露出あり ザイルロープ 摩耗あり
121	ちびっこパーク	滑り台（トンネル付き）	C	可	1	c	B	設置面 くぼみあり・構造上基礎なし 登行部 破損箇所あり 支柱部地際 腐朽傾向あり 滑降部 軽微な凹み・摩耗あり 裏 落書きあり
121	ちびっこパーク	ブランコ	B	可	2	b	B	消耗部材の推奨交換サイクル 吊金具・吊り部材3～5年 安全領域不足・設置面 くぼみあり 構造上基礎なし 吊り部材 カバー破損・軽微な変形あり
121	ちびっこパーク	ブランコ（すべり台側）	B	可	2	b	B	消耗部材の推奨交換サイクル 吊金具・吊り部材3～5年 安全領域不足・設置面 くぼみあり 構造上基礎なし 吊り部材 カバー破損・軽微な変形あり
121	ちびっこパーク	ムービング遊具 クップル	B	可	1	b	B	消耗部材の推奨交換サイクル 支点部5～7年緩衝部3～5年 設置面 くぼみあり・支柱部地際 軽微なキズあり・支点部 摩耗あり 上物部 摩耗、軽微な破損あり
121	ちびっこパーク	ムービング遊具 ハニー	B	可	1	b	B	消耗部材の推奨交換サイクル 支点部5～7年緩衝部3～5年 設置面 くぼみあり・支柱部地際 軽微なキズあり 支点部 摩耗あり・上物部 摩耗、軽微な破損あり
121	ちびっこパーク	回転遊具 ニョッキー	B	可	2	b	B	消耗部材の推奨交換サイクル 支点部5～7 設置面 くぼみあり 直接衝突の可能性があるボルト突起あり 回転部 摩耗、軽微なキズあり 支柱部 軽微なぐらつきあり
121	ちびっこパーク	砂場	C	可	2	c	B	安全領域不足・砂場枠 摩耗、ボルトの突出あり 砂場内 砂少ない

公園番号	公園名	施設名	総合判定	使用可否	ハザード	劣化判定	塗装判定	備考（総括書）
121	ちびっこパーク	砂場遊具	B	可	1	b	B	安全領域不足 対象年齢シール 印字消えあり 本体 摩耗サビ、軽微なぐらつきあり
122	フィットネスパーク	踏板ストレッチ	B	可	2	b	B	直接衝突の可能性があるボルト突起あり 本体 軽微な摩耗、キャップ劣化あり サイン 軽微な変形あり 対象年齢表示なし
122	フィットネスパーク	ツイストスタンド	B	可	0	b	B	本体 摩耗サビあり・ステップ 軽微なぐらつきあり
122	フィットネスパーク	ぶらさがり	B	不可	1	b	B	本体 軽微な剥離サビあり 対象年齢表示なし
122	フィットネスパーク	サイクルステーション	B	可	1	b	B	引っ掛かる可能性があるボルト突起あり 本体 摩耗あり 継手金具 ボルトの付間違いあり
122	フィットネスパーク	カーフベンチ	C	可	0	c	B	本体 摩耗サビ、緩衝ゴム欠落あり サイン 軽微な変形あり
122	フィットネスパーク	くるくるサイクル	B	可	1	b	B	本体 摩耗、サビあり サイン 軽微なキズあり・軽微な破損あり・対象年齢表示なし
122	フィットネスパーク	バランス円盤	B	可	0	b	B	手摺部 剥離、摩耗あり 回転部 摩耗、台座アンカー緩みあり サイン 軽微な破損あり
122	フィットネスパーク	足つぼ	B	可	0	b	B	歩行部 摩耗、剥離、軽微な破損あり サイン 軽微な変形あり
123	グランドゴルフパーク	滑り台	B	可	2	b	B	消耗部材の推奨交換サイクル ローラー5～7年 安全領域不足・斜面ピン露出あり・出発部 摩耗サビあり ローラー部 側壁 隙間あり
123	グランドゴルフパーク	ネットクライム	B	可	1	b	B	消耗部材の推奨交換サイクル ネット・ロープ3～5年 安全領域不足 木部 干割れ、摩耗あり ネット 摩耗・ほつれあり
124	アスレチックパーク	ターザンロープ（木製）	C	不可	3	b	B	消耗部材の推奨交換サイクル ケーブル5～7年 その他3～5年 安全領域不足 設置面くぼみ・マンホールあり 直接落下が想定される場所に基礎の露出あり 木部 干割れあり ケーブル 摩耗サビ、油切れあり 緩衝部 摩耗サビあり
124	アスレチックパーク	アスレチック遊具（木製）	B	可	2	b	B	安全領域不足・設置面 マンホールあり 木部 摩耗、干割れあり キャップ欠落あり
125	モミノキ公園	スプリング遊具 トリ	B	可	1	b	B	消耗部材の推奨交換サイクル スプリング5～7年 安全領域不足・設置面 くぼみあり 上物部 摩耗、軽微なぐらつき、キャップ欠落あり

公園番号	公園名	施設名	総合判定	使用可否	ハザード	劣化判定	塗装判定	備考（総括書）
125	モミノキ公園	スプリング遊具 ソウ	C	可	1	c	B	消耗部材の推奨交換サイクル スプリング5～7年 安全領域不足・設置面 くぼみあり 上物部 摩耗、ボルト緩み、キャップ欠落、規格外のボルト取付あり
126	長浪公園	鉄棒	B	可	2	b	B	安全領域不足・設置面 くぼみあり 引っ掛かり直接衝突の可能性があるボルト突起あり 支柱部 腐食傾向あり・継手金具 塗装剥離サビあり
126	長浪公園	砂場	B	可	0	b	B	安全領域不足 砂場枠 摩耗、干割れあり
126	長浪公園	タイヤステップ	C	可	1	c	B	安全領域不足 本体 摩耗・ワイヤー露出・ヒビあり
127	三井C地区公園	鉄棒	C	不可	3	b	B	安全領域不足 設置面 根あり 衝突・転倒の可能性がある突出部あり 直接衝突の可能性があるボルト突起あり 直接落下が想定される場所に基礎の露出あり 支柱部 軽微なサビあり 傾きあり 握り棒部 サビ・傾きあり
127	三井C地区公園	砂場	B	可	2	b	B	安全領域不足 砂場枠 摩耗、軽微な破損あり 砂場内 雑草あり
128	春日広場	はん登ジャングル	C	不可	3	b	B	安全領域不足・頭部胴体の挟み込みあり・指の挟み込みあり 引っ掛かる突起、衝突の可能性がある突起あり・直接衝突の可能性があるボルト突起あり 直接落下が想定される箇所に基礎の露出あり・チェーン 摩耗サビあり
128	春日広場	ダブルリングスライド	C	不可	3	b	B	安全領域不足・頭部胴体の挟み込みあり・引っ掛かる可能性がある突起あり 引っ掛かり直接衝突の可能性があるボルト突起あり・直接落下が想定される箇所に基礎の露出あり 出発部、滑降部 腐食跡あり・出発部 引っ掛かる隙間あり
128	春日広場	太鼓梯子	B	可	2	b	B	安全領域不足・直接衝突の可能性があるボルト突起あり 構造上 基礎なし
129	秩父山第二公園	スプリング遊具うま	B	可	2	b	B	消耗部材の推奨交換サイクル スプリング5～7年（超過の可能性あり） 安全領域不足・上物部 摩耗、サビ、軽微な破損あり スプリング固定部 挟みこみあり
129	秩父山第二公園	スプリング遊具こあら	B	可	2	b	B	消耗部材の推奨交換サイクル スプリング5～7年（超過の可能性あり） 安全領域不足・スプリング部 被膜破損サビあり・上物部 摩耗、裏サビあり 基礎部 軽微なぐらつきあり・スプリング固定部挟みこみあり
129	秩父山第二公園	スプリング遊具かば	C	可	2	c	B	消耗部材の推奨交換サイクル スプリング5～7年（超過の可能性あり） 安全領域不足・上物部 裏腐食あり・基礎部 大きなぐらつきあり スプリング固定部 挟みこみあり
130	戸崎児童公園	2連ブランコ	C	可	2	c	B	消耗部材の推奨交換サイクル 吊金具・吊り部材3～5年 安全領域不足・安全柵設置なし・引っ掛かる可能性があるボルト突起あり 着座部金具 摩耗進行サビあり・スイングクリアランス不足
130	戸崎児童公園	鉄棒	B	可	1	b	B	安全領域不足 継手金具 腐食傾向あり

公園番号	公園名	施設名	総合判定	使用可否	ハザード	劣化判定	塗装判定	備考（総括書）
131	新幹線高架下広場①	木製複合遊具	C	不可	3	c	B	設置面くぼみあり 頭部胴体（ハザード3含む）・指の挟み込みあり 出発部 有害な隙間あり 直接衝突・引っ掛かる可能性があるボルト突起、突出部あり 直接落下が想定される場所に基礎の露出あり ロープ 下端部固定不良・破損あり 木部 干割れ進行りガイドバー設置なし
131	新幹線高架下広場①	砂場	C	可	2	c	B	砂場枠 摩耗・ヒビあり 砂面から砂場枠上面まで段差あり（※段差220mm以下）
132	新幹線高架下広場②	木製複合遊具	C	不可	3	c	B	安全領域不足・足がかり、首へのダメージが想定される頭部胴体の挟み込み、指の挟みこみ、引っ掛かる突起あり 引っ掛かり直接衝突の可能性のあるボルト突起あり・直接落下が想定される箇所に基礎の露出あり トンネル内 はしご等腐食傾向あり・すべり台出発部 引っ掛かる隙間あり
132	新幹線高架下広場②	砂場	C	可	2	c	B	砂場枠 摩耗・軽微な破損あり 砂面から砂場枠上面まで段差あり（※段差220mm以下）
133	東町公園	4連ブランコ+柵	C	可	2	c	B	消耗部材の推奨交換サイクル 吊金具・吊り部材3～5年 安全領域不足・設置面 マット段差くぼみあり・引っ掛かる可能性があるボルト突起あり 基礎の露出あり・吊り部材 37%摩耗進行サビあり・スイングクリアランス不足
133	東町公園	鉄棒	B	可	1	b	B	安全領域不足 設置面 マット段差あり 支柱部 不要な溝あり
133	東町公園	砂場	B	可	1	b	B	安全領域不足 砂場枠 摩耗あり
134	山ノ下南公園	滑り台	B	可	2	b	B	設置面 石あり・指の挟み込み、直接衝突の可能性のあるボルト突起あり 本体 摩耗サビあり・滑降部 軽微な破損あり
134	山ノ下南公園	置物ウサギ	B	可	2	b	B	安全領域不足 設置面 くぼみあり 基礎の露出あり 本体 摩耗あり
134	山ノ下南公園	置物カメ	B	可	2	b	B	設置面 くぼみあり 基礎の露出あり 本体 摩耗・アンカー軽微なサビ・破損あり
135	山中公園	滑り台	B	可	0	b	B	本体 摩耗サビ、傾きあり
135	山中公園	スプリング遊具ばんだ	C	可	2	c	B	消耗部材の推奨交換サイクル スプリング5～7年（超過の可能性あり） スプリング部 カバーたるみあり・上物部 摩耗、剥離あり・台座部 軽微なサビあり スプリング部 カバーたるみの為挟みこみあり
135	山中公園	砂場	C	可	0	c	B	砂場枠 摩耗、腐朽あり
136	フラワーフィル公園	スプリング遊具ばいく	C	可	2	c	B	消耗部材の推奨交換サイクル スプリング5～7年 安全領域不足・ステップカバー欠落の為衝突の可能性のある突起あり 直接衝突の可能性のあるボルト突起あり・上物部 摩耗、剥離サビあり

公園番号	公園名	施設名	総合判定	使用可否	ハザード	劣化判定	塗装判定	備考（総括書）
137	セレクト花水木公園	滑り台	B	可	2	b	B	安全領域不足・設置面 マンホールあり 本体 摩耗、軽微なサビあり
137	セレクト花水木公園	スプリング遊具ばぎー	B	可	1	b	B	消耗部材の推奨交換サイクル スプリング5～7年（超過の可能性あり）安全領域不足 構造上基礎なし スプリング部 軽微なサビあり 上物部 軽微な摩耗、グリップ軽微なぐらつきあり 台座部 軽微な剥離、軽微なぐらつきあり
138	アミダ山公園	リンクミニ 機関車	C	可	0	c	B	消耗部材の推奨交換サイクル 支点部5～7年緩衝部3～5年 支点部 緩衝ゴム加水分解・使用時接着音あり 上物部 摩耗、傾き、裏ヒビあり
138	アミダ山公園	リンクミニ 飛行機	B	可	0	b	B	消耗部材の推奨交換サイクル 支点部5～7年 緩衝部3～5年 支点部 摩耗ヒビあり（※要経過観察） 上物部 軽微な破損・ヒビあり
139	4号公園	複合遊具	B	可	0	b	B	本体 摩耗あり
139	4号公園	2連ブランコ＋柵	B	可	1	b	B	消耗部材の推奨交換サイクル 吊り金具・吊り部材3～5年 設置面 くぼみあり
139	4号公園	ムービング遊具	B	可	0	b	B	消耗部材の推奨交換サイクル 緩衝部3～5年 支点部5～7年 上物部 摩耗、軽微な剥離あり
139	4号公園	ラダー遊具	B	可	1	b	B	本体 摩耗サビあり
139	4号公園	健康器具 青空ベンチ	B	可	0	b	B	脚部 サビあり
139	4号公園	健康器具 屈伸懸垂	B	可	1	b	B	本体 摩耗あり
140	見沼代用水西緑北側広場	木製複合遊具	C	不可	3	c	B	※全体的に腐朽・干割れ進行が見られる為、早めの対応をお勧めします。安全領域不足 設置面 根あり 足がかり箇所あり（※最上部の梁に上げられる箇所あり） 頭部胴体・指の挟み込みあり 引っかかる可能性がある隙間・直接衝突の可能性があるボルト突起・突出部・鋭利な箇所あり
140	見沼代用水西緑北側広場	滑り台	C	不可	3	b	B	安全領域不足・設置面 根あり・頭部胴体の挟みこみあり 指の挟みこみあり・登行部 地際腐食あり 踏板裏腐食傾向あり 出発部 ガイドバー設置なし、引っ掛かる隙間あり
141	コミュニティ広場	ロッキング遊具（パンダ）	B	可	0	b	B	消耗部材の推奨交換サイクル 支柱部5～7年 緩衝部3～5年
141	コミュニティ広場	ロッキング遊具（ウマ）	B	可	1	b	B	消耗部材の推奨交換サイクル 支柱部5～7年 緩衝部3～5年 設置面 くぼみあり

公園番号	公園名	施設名	総合判定	使用可否	ハザード	劣化判定	塗装判定	備考（総括書）
141	コミュニティ広場	健康器具（足のばし）	B	可	1	b	B	本体 摩耗サビあり
141	コミュニティ広場	健康器具（腰ひねり）	B	可	0	b	B	本体 摩耗サビあり
141	コミュニティ広場	健康器具（ぶらさがり）	B	可	1	b	B	本体 摩耗サビあり
141	コミュニティ広場	健康器具（わき腹のばし）	B	可	1	b	B	本体 摩耗サビあり
142	寺東公園	複合遊具	B	可	0	b	B	本体 摩耗あり 柵部 パネル軽微な変形あり
142	寺東公園	3連ブランコ＋柵	B	可	1	b	B	消耗部材の推奨交換サイクル 吊金具・吊り部材3・5年 設置面 くぼみあり
142	寺東公園	健康器具 上体のばし	B	可	1	b	B	握り棒部 摩耗サビあり
142	寺東公園	健康器具 青空ベンチ	B	可	1	b	B	本体 摩耗あり
142	寺東公園	健康器具 腹筋・足あげ	B	可	1	b	B	手摺部 摩耗あり 着座部 摩耗あり