

写真撮影箇所

①全体



②タイヤメーカー



③タイヤサイズ



④ホイールサイズ



⑤溝の深さ



⑥ブロック欠けの様子（1本のみ内側）



製造年 2009年49週製造×6本