広告物の全景および点検箇所の写真(作成例)

<作成時注意事項>

- ・広告物の全景写真を撮ること。
- ・点検箇所・点検項目の状態が把握できる拡大写真を撮ること。
- ・補修等をおこなった箇所の補修前後も写真を撮ること。

以下点検写真例を参考にし、撮影してください。

〈点検箇所〉基礎部・上部構造 〈点検項目〉

・上部構造全体の傾斜、ぐらつき



上部構造全体が傾斜した状態



上部構造全体が傾斜した状態

基礎のクラック、支柱と根巻きとの隙間、支柱ぐらつき



基礎にクラックが入った状態



根巻きと支柱との隙間があ り、さびが進行した状態

・鉄骨のさび発生、塗装の老朽化



支柱、ベースプレート、ア ンカー共にさびが顕著な状



支柱根元の腐食が進行した 状態

〈点検箇所〉支持部

〈点検項目〉

・鉄骨接合部(溶接部・プレート) の腐食、変形、隙間



鉄骨接合部 (溶接部) が腐 食している状態



(左図拡大)



鉄骨接合部 (プレート) が 破損している状態



(左図拡大)

・鉄骨接合部(ボルト、ナット、ビス)のゆるみ、欠落



ボルトのゆるみや欠落した 状態



(左図拡大)

〈点検箇所〉取付部

〈点検項目〉

・アンカーボルト・取付部プレートの腐食、変形



所定の場所にアンカーボル トがない状態



取付部プレートが腐食して いる状態

・溶接部の劣化、コーキングの 劣化等



取付部の溶接部が劣化して いる状態



コーキングが劣化した状態

・取付対象部(柱・壁・スラブ)・ 取付部周辺の異常



壁面にひびが生じた状態



壁面との間に隙間が生じた 状態

〈点検箇所〉広告板

〈点検項目〉

- ・表示面板・切り文字(※)等の腐食、破損、変形、ビス等の欠落
 - ※ シート、金属板、プラスチック板などを切り抜いて作った文字等。



表示面の継ぎ目からさびが 垂れた状態



表示面板が変形(たわみ)した状態

・側板、表示面板押さえの腐食、 破損、ねじれ、変形、欠損



表示面板押さえのさびが進 行した状態



(左図拡大)

・広告板底部の腐食、水抜き孔の詰まり



広告板底部の腐食が進行し た状態



(左図拡大)



水抜き孔が詰まった状態



(左図拡大)

〈点検箇所〉照明装置

〈点検項目〉

- ・照明装置の不点灯、不発光(※)
 - ※ 電球がつかない状態を不点灯、 蛍光灯やネオンがつかない状態を不発光という。



ランプ球の一部が不点灯の 状態



ネオンの一部が不発光の状 能

・照明装置の取付部の破損、変形、 さび、漏水



ソケットが垂れ下がった状態



ソケットが垂れ下がった状 能

- ・周辺機器(※)の劣化、破損
 - ※ 分電盤、配線、変圧器(トランス)、スイッチ等。



変圧器 (トランス) のさび が進行した状態



配線が劣化し、ショートし た状態

〈点検箇所〉その他

〈点検項目〉

- ・付属部材(※)の腐食、破損
 - ※ 装飾、振れ止め棒、鳥よけ、 その他付属品。



振れ止め棒が変形した状態



(左図拡大)



幕材を張る部材が破損した 状態



(左図拡大)

・避雷針の腐食・損傷