

質 問 回 答 書

令和 7 年 6 月 1 2 日

件 名 北部 1 号ろ過機内部改修工事

発 注 課 水道施設課

場 所 上尾市北部浄水場

担 当 者 新井 悠介

電 話 番 号 048-775-5157

Eメールアドレス s603000@city.ageo.lg.jp

番号	仕様書 ページ	図 面 番 号	質 問 事 項	回 答
1	7		5.施工 (4)上部多孔板点検清掃 ①「高圧洗浄による洗浄、塗装等の補修」とありますが、5.施工 (5)ろ過機内部清掃 ②「ケレン及び高圧洗浄による洗浄」となっており、塗装について明記されていません。 ろ過機内部の塗装は、仕様に含まないという認識でよろしいでしょうか。	認識のとおり、ろ過機内部の塗装は、仕様に含みません。
2	7		5.施工 (8)試運転調整 ④ 「逆洗水量の調整も併せて行うこと。」とありますが、逆洗水量を測定する流量計は、設置されておりますか。 また、逆洗水量の調整に伴い、逆洗水量、逆洗圧力、調整手順をご指示頂けますでしょうか。	逆洗水量を測定する流量計は、設置されていません。取付型の簡易流量計を設置します。 逆洗水量の調整は、手動仕切弁により行うこととなります。 特記仕様書における逆洗水量の調整は、本工事対象ろ過機以外のろ過機の運転に支障のないよう復旧及び調整を行うことを記載しています。