

井戸の復活！！ 上尾市防災井戸へも登録予定

平成22年に、環境教育の一環で設置されたいた井戸。昨今は全く使えない状態でした。

9月2日（火）、ひょうたん池横にある井戸の部品を交換し（部品はネットで購入）、井戸水が出るかどうかを試してみました。部品交換は2本のスパナを使って、ボルトをはずし、新しい部品と交換。呼び水を入れ、いざ、手でレバーを上下させます。すると、思いのほか早い段階で、茶色の水が出てきて、次第に透明となり、ほっと一安心。さすが井戸水と言えらるるっても冷たい水でした。※塩素測定をしましたが、反応せず。つまり、消毒されていない（手が加えられていない）水という証拠かもしれません。



今回交換した部品



上尾市役所の危機防災課へ連絡し、「上尾市災害時協力井戸制度」の申請について、助言をいただきました。

手動のポンプのレバーを上下すると・・・

とても冷たい水が出てきました。