

写真撮影箇所

①全体(W450mm×H170mm×D370mm)



②上面(ダストカバー取外し状態)



③前面



④背面



⑤側面(右)



⑥側面(左)



⑦メーカー(DENON)



⑧ヒンジ(ダストカバー)



⑨特記事項

- ・ダストカバー上部、傷多し
- ・ダストカバーのヒンジ2つ破損
- ・カートリッジの針の曲がり
- ・AC電源コードあり
- ・ステレオPINコードあり
- ・電源入り、ターンテーブル可動

⑩

⑪

⑫