

## 写真撮影箇所

① 斜め右前より



② 正面



③ 運転席側側面



④ 運転席側シャッター内



⑤ 助手側側面



⑥ 右側シャッター内



⑦ 右側下部BOX内



⑧ 後部



⑨ 後部シャッター内及び座席



⑩ 落車



⑪ 運転席周囲



⑫ 走行距離 (令和7年3月現在)



⑬ 助手席周囲



⑭ ラジオ・エアコン周囲




⑮ 後席



⑯ タイヤ



⑰ タイヤ溝



⑱ 運転席ドア ドアノブ付近の傷



⑱ 運転席側後輪 フェンダーの傷



⑳ 無線アンテナ取外し痕

